

Banco Cashme	Data da solicitação 18/12/2025 14:28:19	Produto Diligência
Tipo de Inspeção Vistoria in loco	Nº da Proposta	Nº do Pedido
Matrícula 133.557	Nº Registro de Imóveis Registro de Imóveis do 9º Ofício	

Proponente(s)
[REDACTED]

Data da vistoria 19/12/2025	Prestadora Arcane	Inspetor [REDACTED]
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Local da vistoria
Avenida dos Mananciais, 1518 - CS 75 - Taquara - Rio de Janeiro - RJ - 22720410

O endereço do local divergiu do endereço do pedido?
Não

OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO

01 - O imóvel está ocupado? ☒ Não foi possível identificar	02 - Se sim, por quem? ☒ Não foi possível confirmar
03 - Informações pessoais do ocupante ou da pessoa acompanhante da Diligência (Nome, CPF, Telefone e E-mail) Não foi possível confirmar	04 - Informações do Imóvel Aparentemente o imóvel esta abandonando sem zeladoria e manutenção

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS

01 - O imóvel apresenta alguma patologia? Descreva abaixo e registre em fotos. Trincos nos piscos de cerâmica e azulejos da fechada	02 - Imóveis Comerciais - Preencher resposta ou N/A. região de zona mista comercial residencial
---	---

CONSIDERAÇÕES FINAIS

OBSERVAÇÕES

01 - Observações de Diligência

O imóvel esta vazio,



Numero avaliando



Fachada avaliando



Vizinho lado esquerdo



Vizinho lado esquerdo



Vizinho lado direito



Fachada de acesso a vila, acesso a pedestres liberado



Número da entrada da vila



Número do vizinho lado esquerdo externa



Número do vizinho lado esquerdo externa



Vizinho lado direito externo



Vizinho lado direito externo



Vista 01 logradouro externo



Vista 02 logradouro externo