

Banco Cashme	Data da solicitação 07/07/2026 15:46:37	Produto Diligência
Tipo de Inspeção Vistoria in loco	Nº da Proposta	Nº do Pedido
Matrícula 639	Nº Registro de Imóveis Ofício de Registro de Imóveis da	

Proponente(s)
[REDACTED]

Data da vistoria 10/07/2026	Prestadora Arcane	Inspetor [REDACTED]
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Local da vistoria
Rua São Vicente, 95 - Boa Vista da Serra - Juatuba - MG - 35675000

O endereço do local divergiu do endereço do pedido?
Não

OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO

01 - O imóvel está ocupado? ☒ Sim	02 - Se sim, por quem? ☒ Não foi possível confirmar
03 - Informações pessoais do ocupante ou da pessoa acompanhante da Diligência (Nome, CPF, Telefone e E-mail) Sem contato	04 - Informações do Imóvel Sem contato

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS

01 - O imóvel apresenta alguma patologia? Descreva abaixo e registre em fotos. Sem contato	02 - Imóveis Comerciais - Preencher resposta ou N/A. Sem contato
--	--

CONSIDERAÇÕES FINAIS

OBSERVAÇÕES

01 - Observações de Diligência

Prestador chamou nos portões e ninguém atendeu, perguntou ao pessoal de um hortifruti na frente, que informou que tem uma pessoa morando mas que ela saiu cedo e que os proprietários são Maria Inês (Mãe) e Edmilton (Filho).



Fachada do imóvel



Identificação numérica do imóvel



Vista da rua



Vista da rua



Vizinho a esquerda



Vizinho a direita



Identificação numérica de vizinho a direita



Vizinho a frente



Identificação numérica do vizinho a frente



Selfie do prestador