



Processo Geral nº 037/2023 - EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO N.º 001/2026

Estado do Rio Grande do Sul

Poder Executivo do Município de Cacique Doble

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

**Av Kaingang, 292, Centro, Cacique Doble/RS, CEP 99860-000, telefone: (54)
3552-1266**

SETOR DE LICITAÇÕES

MODALIDADE: LEILÃO

TIPO: MAIOR LANCE

1.1. O PREFEITO MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE/RS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal de Licitações, torna público para o conhecimento dos interessados, no **DIA 14 DE OUTUBRO DE 2026, ÀS 14H e 30 MIN**, haverá **LEILÃO PRESENCIAL e ELETRÔNICO**, para a venda dos bens de propriedade do Município.

1.2. LEILÃO ELETRÔNICO: WWW.LEFFALEILOES.COM.BR

1.3. PRESENCIAL: CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS, na Avenida Kaingang, nº 292, Centro, Cacique Doble/RS.

LOTE	DESCRIÇÃO	LANCE INICIAL
01	VEÍCULO RENAULT FLUENCE DYN 2.0, Ano/Modelo: 2013/2014, Placa: IUO7403, KM 419.375	R\$ 5.000,00
02	ÔNIBUS DE PASSAGEIROS VOLKSWAGEN 16.180, CARROCERIA COMIL, Ano/Modelo: 1996/1997, Placa: IFY8588, KM 795.503	R\$ 34.000,00
03	ÔNIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E.S. ORE, CARROCERIA CAIO, Ano/Modelo: 2012/2012, Placa: ITM-3925.	R\$ 60.000,00
04	CAMINHONETE CHEVROLET S10 LTZ DD4A (2.8 <u>DIESEL</u> 4X4), Ano/Modelo: 2019/2020, Potência: 200 CV, Placa: IZO3E25, KM 138.000	R\$ 70.000,00



05	CAMIONETE TIPO FURGÃO RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 , Ano/Modelo: 2014/2015, Placa: IVT1B80. (VEÍCULO FORA DE OPERAÇÃO HÁ ALGUM TEMPO)	R\$ 10.000,00
06	VEÍCULO FORD PAMPA 1.8 , Ano/Modelo: 1995/1995, Placa: ICU6284 (VEÍCULO FORA DE OPERAÇÃO HÁ ALGUM TEMPO)	R\$ 3.000,00
07	COMPRESSOR DE AR MARCA PRESSURE, MODELO PSV 15/200 , Potência: 3 HP	R\$ 400,00
08	TRITURADOR DE GALHOS/RESÍDUOS, MARCA TRAPP, MODELO TR 500T , Capacidade de produção: 3 a 5 m³/h.	R\$ 5.000,00
09	MACACO HIDRÁULICO JACARÉ, MARCA: PILI HIDRÁULICOS	R\$ 350,00
10	MOENDA DE CANA, SÉRIE: 739 , Capacidade: 1.600 Litros por Hora, Ano de Fabricação Aproximado: 1999	R\$ 1.000,000
11	DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E ADUBO, MARCA: BUDNY, Modelo: DCAB 6000 , Ano de Fabricação: 2019	R\$ 1.000,00
12	BETONEIRA MENEGOTTI 400 LITROS	R\$ 500,00
13	VEÍCULO VW PARATI, CITY 1.6 , Ano/modelo: 2004, placa YLX2598 (EM ESTADO DE SUCATA)	R\$ 300,00
14	CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE M. BENZ/LA , Ano/Modelo: 1974, placa BYD2D92. (EM ESTADO DE SUCATA)	R\$ 13.000,00

1.2. OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, sendo dever do ARREMATANTE vistoriar os mesmos com antecipação. Todas e quaisquer despesas, tais como, reconhecimento de firma, certidões negativas, impostos, taxas, multas, transferências, serão pagos exclusivamente pelo ARREMATANTE.

1.3. É de inteira responsabilidade do arrematante a baixa junto ao DETRAN daqueles veículos que não servem para circulação, comprados em estado de sucata.

1.4. Nos casos em que houver a necessidade de obtenção dos DUT dos veículos, a solicitação e custos para a obtenção do documento, é de inteira responsabilidade do arrematante.

1.5. Os bens estarão disponíveis para lances na internet, no site da leiloeira, www.leffaleilões.com.br, a partir do segundo dia útil após a publicação do edital e encerrar-se-á no dia DIA 14 DE OUTUBRO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 14H E 30 MIN, conjuntamente com o fechamento do leilão eletrônico e presencial, ou seja, no dia e



horário marcado, o leiloeiro público dará início ao pregão, fazendo a venda e fechamento de lote por lote, podendo receber lances durante o leilão, haverá transmissão ao vivo pelo YOUTUBE, bem como pelo painel de lances do leiloeiro, os lances recebidos pela plateia serão transmitidos aos participantes on-line e os lances on-line aos participantes presenciais, concorrendo concomitantemente.

1.6. Aberta a sucessão de lances, entre a segunda e terceira batida do martelo (terceira batida do martelo declara o lance vencedor), o leiloeiro abrirá o cronometro de um minuto e trinta segundos, havendo oferta nesse tempo, prorrogar-se-á mais um minuto e trinta segundos e assim sucessivamente até que a última oferta permaneça um minuto e trinta segundos sem receber lance, ocasião em que será feita a terceira batida do martelo, sendo declarado o bem vendido para o último lançador.

1.7. O comitente e o leiloeiro não se responsabilizam por mal uso de equipamentos de informática, eventual queda de sinal de internet. Em caso de dúvida, será considerado o lance vencedor, aquele que o sistema de leilão acusar como tal, mediante o relatório da sucessão dos lances.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Podem participar do Leilão quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, que tenham feito seu cadastro junto ao site da leiloeira (<https://www.leffaleiloes.com.br/arrematante/cadastro>) e tenha sido aprovado, recebendo login e senha, para participar.

2.2. A documentação para participação de forma eletrônica encontra-se no site, conforme os dados solicitados para preenchimento do cadastro.

2.3. Poderão participar do leilão presencial pessoas físicas ou jurídicas, munidas dos seguintes documentos: Pessoa Física (maior de 18 anos): Identidade e CPF, comprovante de residência; Pessoa Jurídica: CNPJ, acompanhado do contrato social, e documentos da pessoa física. Em caso de representante da pessoa jurídica, este deverá vir com os mesmos documentos e procuração, com firma reconhecida em cartório.

2.4. Não poderão participar deste leilão:



2.4.1. Pessoas físicas ou jurídicas que deixaram de cumprir suas obrigações em leilões anteriores e sofreram as penalidades descritas no item 0.8 e seguintes.

2.4.2. Servidores públicos do Município.

2.5. A participação no leilão público implica, na concordância e declaração expressa de aceitação de todos os termos e condições deste Edital, inclusive no que tange a eventuais direitos de evicção.

3. DA ARREMATACÃO E PAGAMENTO

3.1. O participante que o sistema eletrônico de leilão declarar vencedor, receberá pelo e-mail cadastrado no site, no primeiro dia útil após o leilão, a nota de venda do leilão, bem como, as contas para depósito do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro, sendo elas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE ALIENAÇÕES

BANCO BANRISUL (041)

AG 0551

CONTA CORRENTE 04.013431.0-9

CNPJ Nº 87.613600/0001-03

DANIEL CARDOSO CERON (LEILOEIRO 5% SOBRE O VALOR DA ARREMATACÃO)

BANCO SANTANDER (033)

AG 1210

CONTA CORRENTE 01.000.358-1

CPF Nº 683.103.580-91

3.2. Os pagamentos deverão ser efetuados no prazo máximo de 01 dia útil após leilão. **É dever do arrematante, assim que fizer o pagamento, enviar o comprovante de depósito para o canal de comunicação do leilão.**



3.3. Todo lance gera compromisso, eventual, inadimplência do **último lançador**, aquele declarado vendido, o **penúltimo lançador** será responsável pelo pagamento, no teto de sua última oferta, e assim, sucessivamente.

4. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO, JULGAMENTO E RESPONSABILIDADE DO LANCE

4.1. Os bens, objetos do presente leilão, serão vendidos ao participante que ofertar o maior lance pela internet ou presencial. Considerando que o sistema on-line depende exclusivamente da transmissão de dados pela internet e considerando que não é possível nos responsabilizarmos pela frequência de sinal, será declarado vencedor aquele que o sistema acusar como tal, servindo como prova o relatório produzido pelo próprio sistema, bem como as imagens e áudio do sistema de vídeo da transmissão ao vivo.

4.2. Todo lance gera compromisso, o não pagamento do valor da arrematação e comissão da leiloeira está sujeito as penas previstas no art. 335, do Código Penal bem como ficará impedido de licitar junto a administração pública, pelo prazo de dois anos, ficando o último lançador responsável pelo pagamento no limite de sua oferta e assim sucessivamente.

4.3. Não serão aceitos lances parcelados, o valor total da arrematação e a comissão da leiloeira, serão pagos em sua integralidade.

5. VISITAÇÃO

5.1. Todo interessado em arrematar os bens, **deve vistoriar as condições específicas e intrínsecas de cada lote (s)**. Os bens estarão disponíveis para visita a partir do dia 21 de setembro até dia 13 de outubro de 2026, nos horários compreendidos das 8h às 11h30min e das 13h e 30min às 17h.

5.2. Os **bens estarão disponíveis para visita** no **Rua Édimo Luiz Tonial, nº 128, Cacique Doble/RS**, devendo ser agendada pelo telefone: (54) 99917-7589, com Joceli Pain Zorzan, Secretário de Administração do Município.



5.3. Considerando que é dado o direito de vistoria dos bens a serem vendidos a todo(s) interessado(s)/arrematante(s), os mesmos não poderão alegar qualquer desconhecimento a respeito do bem adquirido, ou pleitear desconto, ou indenização.

5.4. A participação no leilão eletrônico, entende-se aceito e conhecidas todas as condições previstas neste edital.

6. PRAZO E CONDIÇÕES PARA A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE

6.1. O prazo para a transferência dos bens para a propriedade do arrematante é de 30 (trinta) dias a partir da data da realização do leilão. Após o prazo, o Arrematante perderá todos os direitos em relação à licitação, tornando-se nula a adjudicação, retornando ao patrimônio do comitente o bem, sem devolução dos valores pagos, referentes a arrematação e comissão da leiloeira. Havendo o descumprimento do prazo para a transferência do(s) bem(s) o comprador/arrematante ficará sujeito às penas previstas no artigo 335 do Código Penal bem como ação civil que o comitente vendedor entender cabível ao caso.

6.2. Retirada dos bens do pátio da Prefeitura Municipal de Cacique Doble/RS, início dia 15 ao dia 23 de outubro de 2026.

6.3. Para a retirada (remoção), o arrematante deverá apresentar, no endereço para a retirada dos bens (visitação), os seguintes documentos: AUTORIZAÇÃO PARA REMOÇÃO, documento de Identificação. Caso a remoção ocorra por terceiros, o arrematante deverá encaminhar pelo terceiro, a AUTORIZAÇÃO DE REMOÇÃO, cópia do documento de identificação, AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA, identificando o arrematante e a identificação de quem vai retirar (terceiro), devidamente assinada, conforme cópia de seu documento, e o terceiro, deverá apresentar ao funcionário sua própria identificação.

6.4. Os documentos necessários para a transferência da propriedade, ou seja, a Ata do Leilão, o edital do leilão e o recibo da comissão do leilão, serão enviados por e-mail, ou por canal de Whatsapp, ao arrematante, mediante a comprovação dos pagamentos.



6.5. A AUTORIZAÇÃO DE REMOÇÃO, será enviada pelo leiloeiro público ao arrematante, mediante comprovação dos pagamentos (ARREMATACÃO + COMISSÃO)

6.6. O arrematante que eventualmente precisar de documentos diversos para a transferência da propriedade, como o DUT, deverá arcar com todas as despesas para obtenção do documento, e ainda, solicitar diretamente ao setor de licitações do Município.

7. PENALIDADES

7.1. A inobservância às prescrições impostas por este edital, em especial quanto ao pagamento, sujeita o licitante às penalidades indicadas no art. 155 e seguintes da Lei 14.133/21 e alterações. Ainda, aos arrematantes faltosos serão aplicadas as penalidades da lei, que prevê, em caso de inadimplência, a denúncia criminal e a execução judicial contra o mesmo, além da perda do valor de caução e da comissão do leiloeiro, conforme art. 39 do Decreto 21.981/32.

7.1.1. Aquele que ofertar lance e alegar não ter, no ato, dinheiro para efetuar o pagamento e ou perturbar o ato, estará sujeito às penalidades previstas no art. 335 do Código Penal, ou seja: “Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem”, estará sujeito a pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, além da pena correspondente à violência.

7.1.2. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por um prazo de até 2 (dois) anos.

7.1.3. Declaração de inidoneidade para cotar ou contratar na área da Administração Pública, até sua reabilitação perante a autoridade aplicadora da medida punitiva.

7.2. As sanções previstas são aplicáveis também às pessoas físicas ou jurídicas que se envolverem na prática de atos ilícitos nocivos ao Leilão,



especialmente os tipificados no art 155, e incisos, da Lei 14.133/21, cumulando-se ditas sanções com as demais penalidades cominadas nos referidos artigos.

8. DO LEILOEIRO

8.1. O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Daniel Cardoso Ceron, devidamente matriculada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob o nº 501. e-mail: daniel@leffaleiloes.com.br, web site: www.leffaleiloes.com.br, Fone: (51) 3860.0180 whatsapp (51) 99730-9997

8.2. É reservado o direito ao leiloeiro, em casos de necessidades e justificados, de suspender o presente processo licitatório, adiar os horários de início do leilão, sem que caiba qualquer reclamação ou indenização. Ocorrendo tal hipótese, serão prestados os esclarecimentos e será reagendado o certame.

09. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O(s) arrematante(s) declara(m) para fins e efeitos de direito ter conhecimento das normas publicadas neste edital, assim como, declara(m) ter(em) procedido na vistoria dos bens levados à leilão, sendo vendidos no estado em que se encontram.

9.3. É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de alguma forma negociar o(s) bem (ns) antes do pagamento e da extração da nota de venda. A documentação da arrematação será preenchida e extraída, exclusivamente, em nome do arrematante identificado quando da “terceira batida do martelo”, e declarado o bem VENDIDO, bem como não serão aceitos depósitos em cheques.

9.4. A participação dos licitantes no leilão implica o conhecimento e na plena e irretratável aceitação dos termos deste edital. Em nenhuma hipótese serão aceitas desistências dos arrematantes ou alegações de desconhecimento destas condições para eximir-se da obrigação assumida.

9.5. As dúvidas surgidas neste Edital serão interpretadas de acordo com a Lei Federal de Licitações e suas alterações.



9.6. Nos casos omissos serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação, na forma da Lei, no âmbito do procedimento administrativo.

9.7. O presente edital está disponível no site da Prefeitura Municipal, bem como no site www.leffaleiloes.com.br

9.7. Fica eleito o Foro da Comarca de São José do Ouro/RS, dirimir, judicialmente, as questões oriundas deste procedimento licitatório, não se aceitando qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

9.8. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal de Cacique Doble/RS, no setor de licitações, pelo e-mail: licitacao@caciquedoble.rs.gov.br e pelo telefone: (54) 3552-1244.

9.9. Integram o presente Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Laudo Técnico de Avaliação.

Cacique Doble/RS, 09 de setembro de 2026.

MARCIO CAPRINI
PREFEITO MUNICIPAL

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Cacique Doble / RS

CNPJ: 87.613.600/0001-03

TIPO DOS BENS: Veículos, máquinas, equipamentos e sucatas

FINALIDADE: Avaliação para leilão

00	27/08/2026	Emissão Inicial	Eng. Douglas Tondello
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO

ÍNDICE

1. OBJETIVO DO LAUDO.....	3
2. METODOLOGIA E LIMITES DA INSPEÇÃO	3
3. TABELA RESUMO	5
4. VEÍCULOS EM OPERAÇÃO	
4.1. Renault Fluence DYN 2.0	6
4.2. Volkswagen Ônibus VW 16.180 CO	9
4.3. Ônibus Escolar VW 15.190 EOD E.S. ORE – CAIO.....	11
4.4. Caminhonete CHEVROLET S10 LTZ DD4A (2.8 DIESEL 4x4)	14
5. VEÍCULOS FORA DE OPERAÇÃO	
5.1. Renault Kangoo Express 1.6.....	18
5.2. Ford Pampa 1.8.....	19
6. EQUIPAMENTOS	
6.1. Compressor de ar Pressure PSV 15/200	21
6.2. Triturador de galhos/resíduos Trapp TR 500T	23
6.3. Macaco hidráulico modelo jacaré.....	26
6.4. Moenda de cana série 739	27
6.5. Distribuidor de Calcário e Adubo Budny DCAB 6000.....	29
6.3. Betoneira Menegotti 400 litros	32
7. SUCATAS	
7.1. Volkswagen Parati	33
7.2. Caminhão Caçamba M. Benz / LA 1113	35
8. CONCLUSÃO	38
9. ANEXOS	39

1. OBJETIVO DO LAUDO

O presente Laudo de Avaliação e Vistoria Técnica tem por objetivo identificar, caracterizar e registrar as condições gerais aparentes de veículos automotores e equipamentos pertencentes à Administração Pública Municipal, bem como estimar seus respectivos valores de mercado para fins de alienação através de leilão público.

A avaliação visa fornecer referência técnica quanto ao estado geral de conservação, operacionalidade aparente e valor estimado dos bens na data da vistoria, subsidiando os procedimentos administrativos relacionados ao desfazimento e futura venda dos veículos.

Os trabalhos desenvolvidos compreenderam:

1. Identificação e caracterização dos veículos avaliados;
2. Inspeção visual e verificação funcional básica;
3. Registro fotográfico das condições observadas;
4. Levantamento das condições aparentes de conservação e operacionalidade;
5. Pesquisa mercadológica comparativa;
6. Determinação do valor estimado de mercado dos bens avaliados.

2. METODOLOGIA E LIMITES DA INSPEÇÃO

Para elaboração do presente laudo foram adotadas, como referência metodológica, as diretrizes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, especialmente:

- ABNT NBR 14653-1:2019 — Avaliação de Bens – Parte 1: Procedimentos Gerais;
- ABNT NBR 14653-5:2006 — Avaliação de Bens – Parte 5: Máquinas, Equipamentos, Instalações e Bens Industriais em Geral.

A avaliação foi realizada mediante inspeção visual e verificação funcional básica das condições aparentes dos veículos, contemplando análise geral de conservação, estrutura, carroceria, componentes internos, sistema elétrico aparente, conjunto motriz, pneus, acessórios e condições operacionais verificáveis no momento da vistoria.

Para determinação do valor de mercado estimado foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, conforme preconizado pela ABNT NBR 14653, mediante consulta a referências mercadológicas, anúncios, plataformas especializadas e valores praticados para

veículos de características semelhantes, observando-se fatores como marca, modelo, ano de fabricação, estado de conservação, condição operacional e segmento de aplicação.

O valor atribuído aos bens corresponde à estimativa mais provável de negociação em condições normais de mercado na data de referência da avaliação, considerando sua eventual alienação em leilão público.

A presente avaliação possui caráter exclusivamente visual, comparativo e mercadológico, não compreendendo desmontagem de componentes, ensaios laboratoriais, medições internas, testes especializados, perícias estruturais ou utilização de equipamentos avançados de diagnóstico.

Dessa forma, o presente laudo retrata exclusivamente as condições aparentes observadas nos veículos na data da vistoria, podendo existir defeitos ocultos, falhas mecânicas, elétricas, eletrônicas, hidráulicas, estruturais ou desgastes não identificados durante a inspeção.

Os veículos avaliados serão alienados e comercializados no estado em que se encontram, com todas as suas condições atuais de conservação, funcionamento, avarias, desgastes, faltas de componentes e demais características verificáveis ou não verificáveis no momento da vistoria, não constituindo o presente laudo qualquer forma de garantia presente ou futura de funcionamento, desempenho, durabilidade ou integridade dos bens e seus componentes.

3. TABELA RESUMO

Item	Nº Patrimônio	Descrição	Valor Avaliado
Veículos em operação			
01	1338	Automóvel Renault Fluence DYN 2.0, Ano/Modelo: 2013/2014, Placa: IUO7403	R\$ 5.000,00
02	2431	Ônibus de Passageiros Volkswagen 16.180, Carroceria Comil, Ano/Modelo: 1996/1997, Placa: IFY8588	R\$ 34.000,00
03	2437	Ônibus Escolar VW 15.190 EOD E.S. ORE, Carroceria CAIO, Ano/Modelo: 2012/2012, Placa: ITM-3925	R\$ 60.000,00
04	298	Caminhonete Chevrolet S10 LTZ DD4A (2.8 DIESEL 4x4), Ano/Modelo: 2019/2020, Potência: 200 CV, Placa: IZO3E25	R\$ 70.000,00
Veículos fora de operação recuperáveis			
05	9166	Camionete tipo Furgão Renault Kangoo Express 1.6, Ano/Modelo: 2014/2015, Placa: IVT1B80.	R\$ 10.000,00
06	3872	Automóvel Ford Pampa 1.8, Ano/Modelo: 1995/1995, Placa: ICU6284	R\$ 3.000,00
Equipamentos			
07	2586	Compressor de ar Marca Pressure, Modelo PSV 15/200, Potência: 3 HP	R\$ 400,00
08	7844	Triturador de galhos/resíduos, Marca Trapp, Modelo TR 500T, Capacidade de produção: 3 a 5 m³/h.	R\$ 5.000,00
09	5024	Macaco hidráulico jacaré, Marca: Pili Hidráulicos	R\$ 350,00
10	9170	Moenda de Cana, Série: 739, Capacidade: 1.600 Litros por Hora, Ano de Fabricação Aproximado: 1999	R\$ 1.000,00
11	486	Distribuidor de Calcário e Adubo, Marca: Budny, Modelo: DCAB 6000, Ano de Fabricação: 2019	R\$ 1.000,00
12	9172	Betoneira Menegotti 400 litros	R\$ 500,00
Sucatas			
13	2624	Automóvel VW Parati, CITY 1.6, Ano/modelo: 2004, placa YLX2598	R\$ 300,00
14	9173	Caminhão Caçamba Basculante M. Benz/LA, Ano/Modelo: 1974, placa BYD2D92.	R\$ 13.000,00

4. VEÍCULOS EM OPERAÇÃO

4.1. Renault Fluence DYN 2.0

Equipamento: Automóvel

Marca: Renault

Modelo: Fluence DYN 2.0

Ano/Modelo: 2013/2014

Configuração: Sedan, 04 portas

Capacidade: 05 passageiros

Potência: 143 CV

Cor: Preta

Combustível: Álcool/Gasolina

Placa: IUO7403


Chassi: 8A1LZBW26EL742296

Odômetro: 419.375 km

Avaliação: Veículo com capacidade de deslocamento própria, porém em estado de conservação ruim. Conforme verificado visualmente, possui avarias significativas na carroceria, danos estruturais na parte traseira/teto, ausência do vidro traseiro e indícios de desgaste acentuado compatíveis com o tempo de uso e quilometragem elevada. Também foram observados componentes e acabamentos ausentes ou danificados. Recomenda-se revisão geral mecânica, elétrica e estrutural antes de eventual retorno pleno às condições normais de operação.







4.2. Volkswagen Ônibus VW 16.180 CO

Equipamento: Ônibus de Passageiros

Marca: Volkswagen

Modelo: VW 16.180

Carroceria: Comil

Potência: 184 CV

Ano/Modelo: 1996/1997

Capacidade: 45 passageiros

Cor: Branca

Combustível: Diesel

Placa: IFY8588

Chassi: 9BWYTARB6TRB00875

Odômetro: 795.503 km

Avaliação: O veículo permanece em operação e vem sendo utilizado regularmente pelo município. Apresenta estado geral de conservação entre regular e bom, com sinais de desgaste compatíveis com o tempo de uso e quilometragem. Recomenda-se a realização de revisão geral mecânica, elétrica e dos sistemas de segurança antes de sua continuidade operacional. Poderão existir peças, componentes ou acessórios com necessidade de manutenção ou substituição.

O valor foi estimado mediante comparação com veículos similares anunciados no mercado de usados, considerando ano de fabricação, estado aparente de conservação, capacidade para 45 passageiros, condição operacional informada pelo município e potencial de utilização em áreas rurais, transporte privado ou reaproveitamento de componentes.







4.3. Ônibus Escolar VW 15.190 EOD E.S. ORE – CAIO

Marca/Modelo/Versão: VW / 15.190 EOD E.S. ORE

Carroceria: CAIO

Ano Fabricação / Modelo: 2012 / 2012

Placa: ITM-3925 (Cacique Doble / RS)

Chassi: 9532E82W6CR254091

Renavam: 00483921599

Combustível: Diesel

Cor Predominante: Amarela

Categoria: Oficial (Prefeitura Municipal de Cacique Doble)

Potência / Cilindrada: 186 CV / 4.600 cm³

Avaliação: O veículo encontra-se parado/sem uso continuado, porém em condição operacional de funcionamento. Apresenta estado geral de conservação entre regular e bom, com marcas de oxidação de superfície nos aros das rodas e desgastes estéticos compatíveis com a idade e o histórico de uso municipal. Em virtude do tempo em inatividade, recomenda-se a realização de revisão geral mecânica, elétrica, de fluidos, de freios e de pneus antes da colocação do bem em trânsito regular. Poderão existir peças ou componentes com necessidade de manutenção corretiva ou substituição por conta do arrematante.







4.4. Caminhonete CHEVROLET S10 LTZ DD4A (2.8 DIESEL 4x4)

Marca/Modelo/Versão: CHEVROLET / S10 LTZ DD4A

Ano Fabricação / Modelo: 2019 / 2020

Placa: IZO3E25 (Mercosul - Cacique Doble / RS)

Renavam: 01205836907

Chassi: 9BG148MK0LC410333

Motor: LWNF1.91691143 (2.8 Turbo Diesel - 200 CV)


Combustível: Diesel

Cor Predominante: Branca

Espécie/Tipo: Especial / Caminhonete (Cabine Dupla / Tração 4x4)

Avaliação: O veículo apresenta estado geral de conservação entre bom e muito bom, com sinais leves e moderados de desgaste compatíveis com o tempo e a natureza do serviço público municipal. Recomenda-se ao arrematante a realização preventiva de troca de fluidos, filtros e revisão geral, suspensão e alinhamento antes da circulação regular.







5. VEÍCULOS FORA DE OPERAÇÃO

5.1. Renault Kangoo Express 1.6

Equipamento: Camionete tipo Furgão

Marca: Renault

Modelo: Kangoo Express 1.6

Ano/Modelo: 2014/2015

Configuração: Furgão, 02 portas

Capacidade: 02 passageiros

Potência: 95 CV

Cor: Branca

Combustível: Álcool/Gasolina

Placa: IVT1B80

Chassi: 8A1FC1415FL369441

Odômetro: Não identificado no momento da avaliação

Avaliação: O veículo encontra-se fora de operação há período considerável, apresentando estado geral de conservação entre ruim e péssimo. Conforme verificado visualmente, apresenta sinais de desgaste acentuado, sujeira acumulada, danos internos, corrosão em pontos da carroceria e ausência de peças, acabamentos e componentes diversos. O compartimento de carga encontra-se com objetos soltos e componentes desmontados, enquanto o interior da cabine apresenta desgaste nos bancos e acabamentos. Não foi possível realizar testes de funcionamento com o veículo ligado, em razão do estado de conservação e da prolongada inatividade. Recomenda-se revisão completa mecânica, elétrica e estrutural, podendo haver necessidade de substituição significativa de componentes para eventual retorno às condições normais de uso.





5.2. Ford Pampa 1.8

Equipamento: Automóvel

Marca: Ford

Modelo: Pampa 1.8

Ano/Modelo: 1995/1995

Configuração: Picape, 02 portas

Capacidade: 02 passageiros

Potência: 86 CV

Cor: Vermelha

Combustível: Gasolina

Placa: ICU6284

Chassi: 9BFZZZ55ZSB951776

Odômetro: Não identificado no momento da avaliação

Avaliação: O veículo encontra-se fora de operação há período considerável, apresentando estado geral de conservação entre ruim e péssimo. Conforme verificado visualmente, possui desgaste acentuado na carroceria, avarias estruturais, pontos de corrosão, danos internos e ausência de acabamentos, peças e componentes diversos. O interior apresenta elevado desgaste, com forrações danificadas e componentes incompletos. Não foi possível realizar testes de funcionamento com o veículo em operação, em razão de seu estado e inatividade prolongada. Recomenda-se revisão completa mecânica, elétrica e estrutural, podendo haver necessidade de substituição significativa de componentes para retorno às condições normais de uso.





6. EQUIPAMENTOS

6.1. Compressor de ar Pressure PSV 15/200

Equipamento: Compressor de ar

Marca: Pressure

Modelo: PSV 15/200

Potência: 3 HP

Pressão de trabalho: 120 lb/pol²

Avaliação: Equipamento fora de operação, apresentando elevado grau de desgaste e conservação precária, com ausência de componentes essenciais para funcionamento, incluindo motor elétrico e sistema de transmissão por correia.





6.2. Triturador de galhos/resíduos Trapp TR 500T

Equipamento: Triturador de galhos/resíduos

Marca: Trapp

Modelo: TR 500T

Acionamento: Tomada de potência (TDP) de trator

Rotação da TDP: 540 RPM

Rotação do disco: 2.550 rpm

Capacidade de produção: 3 a 5 m³/h


Capacidade máxima de entrada – funil superior: Ø 3,0 cm

Capacidade máxima de entrada – funil lateral: Ø 10,0 cm

Peso aproximado: 236 kg

Número de série: TR 0545934/22

Avaliação: Equipamento utilizado, apresentando sinais de desgaste compatíveis com o uso, incluindo riscos, marcas superficiais e pontos de oxidação. Estado geral de conservação bom. Funcionamento não testado no momento da avaliação.



TRAPP TRITURADOR DE GALHOS / RESÍDUOS **Tr 500T**

CARACTERÍSTICAS

Rotação da TDP:	540RPM
Potência Mínima Trator:	16 hp
Rotação do disco:	2550 rpm
Rendimento:	3 a 5 m³/h
Máx. de entrada funil superior:	Ø 3,0 cm
Máx. de entrada funil lateral:	Ø 10,0 cm
Peso aproximado:	236 Kg


METALÚRGICA TRAPP LTDA.
Av. Prof. Waldemar Gruzka, 4545 - CEP 89256-502
Jaraquá do Sul - SC - Brasil - Fone: +55 47 2107-8800
CNPJ: 83.238.832/0001-78
www.trapp.com.br - trapp@trapp.com.br
Indústria Brasileira / Made in Brazil / Hecho en Brasil

2932317 - TR-500T C/ACO
PL. PL. TRATOR

TRAPP
Nr. Serie TR 0545934/22

7 896200 119718





6.3. Macaco hidráulico modelo jacaré

Equipamento: Macaco hidráulico jacaré

Marca: Pili Hidráulicos Erechim

Capacidade: Não identificada

Avaliação: O macaco hidráulico encontra-se sem uso há longo período, apresentando estado geral de conservação entre regular e ruim. Observa-se desgaste por oxidação, descascamento de pintura e sinais de envelhecimento dos componentes metálicos e rodízios. Não foi possível realizar teste de funcionamento do sistema hidráulico no momento da avaliação, podendo haver necessidade de manutenção, substituição de vedadores, reparos internos ou reposição de peças e componentes. Recomenda-se revisão geral completa antes de eventual utilização.



6.4. Moenda de cana série 739

Equipamento: Moenda de Cana

Série: 739

Capacidade: 1.600 litros/hora

Peso Aproximado: 1.400 kg

Material: Ferro fundido

Ano de Fabricação Aproximado: 1999

Avaliação:

O equipamento encontra-se fora de operação há aproximadamente 05 anos. Conforme verificado visualmente, apresenta estado geral de conservação entre regular e bom, com sinais de desgaste natural em componentes mecânicos e acúmulo de sujeira compatíveis com o período de inatividade. A estrutura principal em ferro fundido aparenta estar íntegra, bem como os conjuntos de engrenagens e rolos, não sendo identificadas avarias estruturais graves aparentes no momento da avaliação. Não foi possível realizar testes de funcionamento em operação. Poderão existir peças, partes ou componentes ausentes ou com necessidade de substituição.





6.5. Distribuidor de Calcário e Adubo Budny DCAB 6000

Equipamento: Distribuidor de Calcário e Adubo

Marca: Budny

Modelo: DCAB 6000



Ano de Fabricação: 2019

Cor: Laranja

Número de Série: Não identificado no momento da avaliação

Avaliação: O equipamento encontra-se fora de operação há período considerável, apresentando estado geral de conservação entre ruim e péssimo. Conforme verificado visualmente, possui sinais acentuados de desgaste, corrosão, oxidação em componentes mecânicos e estruturais, além de ausência de peças, partes e componentes diversos do sistema de transmissão e acionamento. Foram observados danos e desmontagens em conjuntos mecânicos, correntes, engrenagens e componentes internos do sistema distribuidor. Recomenda-se revisão completa mecânica e estrutural, podendo haver necessidade de substituição significativa de componentes para eventual retorno às condições normais de funcionamento.







6.3. Betoneira Menegotti 400 litros

Equipamento: Betoneira

Marca: Menegotti

Capacidade: 400 litros

Avaliação: A betoneira encontra-se desativada há longo período, apresentando estado geral de conservação ruim. Observa-se acentuado desgaste decorrente da ação do tempo, com presença significativa de oxidação em componentes metálicos, estrutura, tambor, sistema de transmissão e rodas. O equipamento aparenta estar incompleto e poderá possuir peças, partes ou componentes faltantes ou danificados. Não foi possível realizar teste de funcionamento do motor e do sistema de acionamento no momento da avaliação, podendo não estar operacionais. Recomenda-se revisão geral mecânica e elétrica completa antes de eventual reutilização.





7. SUCATAS

7.1. Volkswagen Parati

Equipamento: Automóvel (Sucata)

Marca: Volkswagen

Modelo: Parati

Configuração: Station Wagon, 04 portas

Cor: Prata

Combustível: Não identificado no momento da avaliação

Placa: YLX2598

Odômetro: Não identificado no momento da avaliação

Avaliação: O veículo encontra-se em estado de sucata, fora de operação há período considerável, apresentando elevado grau de deterioração e conservação entre péssimo e irrecuperável para uso regular sem ampla reconstrução. Conforme verificado visualmente, possui avarias estruturais

severas na carroceria, teto, laterais e parte frontal, além de vidros quebrados, ausência de componentes externos e internos, danos mecânicos aparentes e diversos acabamentos faltantes. O interior apresenta elevado desgaste, acúmulo de sujeira, peças desmontadas e ausência de componentes essenciais, incluindo partes do painel, acabamento interno e itens do compartimento traseiro. Verificou-se ainda ausência do conjunto motriz (motor) e componentes da suspensão, reduzindo significativamente sua possibilidade de recuperação operacional. Poderão existir outras peças, componentes mecânicos, elétricos e estruturais ausentes não identificados visualmente no momento da avaliação.

Não foi possível realizar testes de funcionamento mecânico ou elétrico. Recomenda-se considerar o bem apenas para aproveitamento de peças remanescentes, reciclagem ou sucata metálica.





7.2. Caminhão Caçamba M. Benz / LA 1113

Item: Caminhão basculante

Marca/Modelo: M. Benz / LA 1113

Ano fabricação: 1974

Placa: BYD2D92

Cor: vermelho

Classificação: sucata

Descrição:

Caminhão basculante M. Benz LA 1113, ano 1974, equipado com caçamba metálica basculante. Bem em avançado estado de conservação precária, apresentando desgaste generalizado, oxidação, danos estruturais e necessidade de manutenção integral dos sistemas mecânicos, elétricos e funcionais. Veículo sem condições normais de operação, classificado como sucata/inservível, destinado preferencialmente para desmonte, reaproveitamento de peças e reciclagem de materiais.





8. CONCLUSÃO

Conforme vistoria realizada, os veículos relacionados neste laudo apresentam as condições gerais aparentes observadas na data da inspeção, considerando exclusivamente avaliação visual e verificação funcional básica, sem desmontagem de componentes ou execução de perícias técnicas aprofundadas.

As informações constantes neste documento refletem apenas o estado aparente identificado no momento da vistoria, podendo existir defeitos ocultos, desgastes internos, falhas mecânicas, elétricas, eletrônicas, hidráulicas, estruturais ou outras não constatadas durante a avaliação.

O presente laudo possui caráter meramente descritivo e documental, não constituindo garantia de funcionamento, desempenho, durabilidade ou integridade dos veículos e de seus componentes.

Os bens serão alienados em leilão público no estado em que se encontram, sendo recomendável que os interessados realizem inspeção própria previamente à arrematação.

Cacique Doble, 27 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **DOUGLAS TONDELLO**
Data: 03/09/2026 10:04:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Douglas Tondello
Engenheiro de Produção Mecânica
CREA-SC 118571-0

9. ANEXOS



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC



ART OBRA OU SERVIÇO
25 2026 10526008-0
Inicial Individual

1. Responsável Técnico	
DOUGLAS TONDELLO Título Profissional: Engenheiro de Produção - Mecânica	RNP: 2511632152 Registro: 118571-0-SC
Empresa Contratada: D.T ENGENHARIA LTDA.	Registro: 216921-3-SC

2. Dados do Contrato	
Contratante: Prefeitura Municipal de Caciue Doble Endereço: Avenida Kaingang Complemento: Cidade: CACIQUE DOBLE Valor: R\$ 3.000,00 Contrato:	Bairro: Centro UF: RS Ação Institucional: Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
	CPF/CNPJ: 87.613.600/0001-03 Nº: 292 CEP: 99860-000

3. Dados Obra/Serviço	
Proprietário: Prefeitura Municipal de Caciue Doble Endereço: Avenida Kaingang Complemento: Cidade: CACIQUE DOBLE Data de Início: 01/06/2026 Finalidade: Outro	Bairro: Centro UF: RS Coordenadas Geográficas:
Previsão de Término: 01/12/2026	CPF/CNPJ: 87.613.600/0001-03 Nº: 292 CEP: 99860-000 Código:

4. Atividade Técnica			
Avaliação			
Veículo automotor	Dimensão do Trabalho:	8,00	Unidade(s)
Avaliação			
Carroceria	Dimensão do Trabalho:	1,00	Unidade(s)
Avaliação			
Implementos Agrícolas	Dimensão do Trabalho:	2,00	Unidade(s)
Avaliação			
Equipamento Agrícola	Dimensão do Trabalho:	6,00	Unidade(s)

5. Observações
Elaboração de laudo técnico de avaliação de veículos, equipamentos, implementos e sucatas para leilão público, mediante inspeção visual, sem desmontagem.

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA

8. Informações
A ART é válida somente após o pagamento da taxa. Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA Valor ART: R\$ 108,39 Data Vencimento: 18/06/2026 Registrada em: Valor Pago: R\$ 108,39 Data Pagamento: 08/06/2026 Nosso Número: A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art . A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima. CACIQUE DOBLE - RS, 08 de Junho de 2026

Douglas Tondello

DOUGLAS TONDELLO
017.456.430-95

www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107



Contratante: Prefeitura Municipal de Caciue Doble
87.613.600/0001-03