



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000652



FORD ESCORT GL 16V F - IMP



Vistoriador: Anderson Freitas da Silva

Data Impressão: 12/12/2024 17:09

Data Vistoria: 05/12/2024 10:03

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: AVENIDA SALUSTRINO MARTINS PINHEIRO - QUADRA 4 LOTE 01, S/N, POVOADO LUIZ ALVES, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO.
CEP: 76598-000.

Complemento: ICMBio / SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO / Pessoa cont

Vistoria Veicular:

Modelo: FORD ESCORT GL 16V F - IMP

Ano Fab / Modelo: 1997/1998

Local armazenamento: ICMBio / SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO

Tipo Veículo:

Placa: KDL3172

UF/Cidade Placa:
GO/GOIANIA-GO

Nr Motor: RKDVW61426

Nr Motor BIN: RKDVW61426

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 8AFZZZEFFVJ071961

Nr Chassi BIN:
8AFZZZEFFVJ071961

Condições Chassi: CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000652Placa: KDL3172Data Impressão: 12/12/2024 17:09

Nr Motor: RKDVW61426Nr Chassi: 8AFZZZEFFVJ071961

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Restrições do Proprietário na Bin Estadual



Bin Federal - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	KDL3172	Renavam	00692352678
Chassi	8AFZZZEFFVJ071961	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	RKDVW61426	Categoria	OFICIAL
Marca	IMP	Modelo	FORD ESCORT GL 16V F
Ano Fab.	1997	Ano Mod.	1998
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	GO	Município	GOIANIA-GO
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	115
Procedência Veículo	ESTRANGEIRA	Carroceria	NAO APLICAVEL
Cilindradas	1796		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 635,20	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	635,20		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULAÇÃO	Ocorrência	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO	Página 2
Placa	KDL3172	Renavam	692352678	

Chassi	8AFZZZFFVJ071961	Remarcação Chassi	Não
Nr Motor	RKDVW61426	Município	GOIÂNIA
UF	GO	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	Não INFORMADO	Marca Modelo	IMP/FORD ESCORT GL 16V F
Ano Fab	1997	Ano Mod	1998
Procedência Veículo	IMPORTADO	Montagem	Não INFORMADO
Nr Carroceria	Não INFORMADO	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	1796	Cor	BRANCA
Potência	115	Capacidade Passageiros	5
CPF/CNPJ Faturado	01541838000155	UF Faturamento	GO
Última Atualização	11/10/2022	CPF/CNPJ Proprietário	0*****

 BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULAÇÃO	Restrição	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO
Restrição Judicial	NÃO	Comunicação de Venda	Não INFORMADO

 RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NÃO
---------	-----

 Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000652	Placa: KDL3172	Data Impressão: 12/12/2024 17:09
Nr Motor: RKDVW61426	Nr Chassi: 8AFZZZFFVJ071961	



CHASSI



PLACA



FRENTE




MOTOR



TRASEIRA



INTERIOR



ID Vistoria: 00000652	Placa: KDL3172	Data Impressão: 12/12/2024 17:09
Nr Motor: RKDVW61426	Nr Chassi: 8AFZZZFFVJ071961	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 8.500,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 80,00%	Valor Depreciado: R\$ 1.700,00	
Totais:		
Sub-Total: 1.700,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 1.700,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

<https://sistema.sigv.com.br/imprimir/vistoria-imprimir-mod-1-cautelar/309943?codLote=123268>

4/5

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas da Silva

Data: ____/____/____