E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL — **Numeração: 00002092**

MMC/L200 4X4 GL - MITSUBISHI

BRASIL ÇSDJLFB

Vistoriador: Gilberto	*Data Impressão: 02/12/2025 11:26*	Data Vistoria: 11/11/2025 17:01

Cliente:

Nome: **Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio**	CPF/CNPJ: **08.829.974/0002-75**

Local de atendimento:

Endereço: **RODOVIA ESTADUAL RO 452 KM 12, S/N, FLORESTA DO JAMARI, ITAPUÃ DO OESTE/RO.**

Complemento: **ICMBio / ITUAPUÃ DO OESTE - RO / (69) 9286-3250, H**

Vistoria Veicular:

OSA: **26**

Modelo: **MMC/L200 4X4 GL - MITSUBISHI**		Ano Fab / Modelo: **2009/2009**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ICMBio | Floresta Nacional do Jamari - ITUAPUÃ DO OESTE/RO**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: **ÇSDJLFB**			
Nr Motor: **4D56CM5314**	Nr Motor BIN: **4D56CM5314**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **93XGNK7409C958224**	Nr Chassi BIN: **93XGNK7409C958224**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN:		

Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)	Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

L200 4X4 TRITON PARADA FALTANDO ALGUMAS PECAS NO MOTOR CABECOTE



IDENTIFICAÇÃO LOTE


CHASSI


FRENTE


TRASEIRA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002092 | **Placa: ÇSDJLFB** | *Data Impressão: 02/12/2025 11:26*

Nr Motor: 4D56CM5314 | **Nr Chassi: 93XGNK7409C958224**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Parachoque Traseiro:**	Avariado
Farol Direito:	OK	**Farol Esquerdo:**	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	**Capô:**	OK
Teto:	OK	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	Avariado	**Porta Traseira Direita:**	Avariado
Porta Traseira Esquerda:	OK	**Porta Malas:**	NÃO
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Vidro Traseiro Esquerdo:**	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	**Lanterna Traseira Direita:**	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	**Parabrisa Traseiro:**	OK
Chave de Rodas:	NÃO	**Macaco:**	NÃO
Triangulo:	NÃO	**Bancos Dianteiros:**	OK
Bancos Traseiros:	OK	**Forração Do Teto:**	OK
Forração Interna:	OK	**Pedais:**	OK
Volante:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Painel de Instrumentos:	OK	**Pneus Dianteiros:**	OK
Pneus Traseiros:	OK	**Rodas Traseiras:**	OK
Estepe:	NÃO	**Rodas Dianteiras:**	OK
Condição de locomoção:	OK	**Veiculo Blindado:**	NÃO

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002092 | **Placa: ÇSDJLFB** | *Data Impressão: 02/12/2025 11:26*

Nr Motor: 4D56CM5314 | **Nr Chassi: 93XGNK7409C958224**

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL

- **Bin Federal - Restrições**
- **SENATRAN - Restrições**
- **Multas Federais**

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	NDX1078	**Renavam**	00163061106
Chassi	93XGNK7409C958224	**Remarcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	4D56CM5314	**Município**	PORTO VELHO
UF	RO	**Tipo**	CAMINHONETE
Categoria	ESPECIAL	**Marca Modelo**	MITSUBISHI/MMC/L200 4X4 GL
Ano Fab	2009	**Ano Mod**	2009
Procedência Veículo	NACIONAL	**Montagem**	COMPLETA
Nr Carroceria	ABER C.DUP	**Nr Eixos**	2
Combustível	DIESEL	**Cilindradas**	2477
Cor	BRANCA	**Potência**	121
Capacidade Passageiros	5	**CMT**	220
CPF/CNPJ Faturado	03483599000150	**UF Faturamento**	RO
CPF/CNPJ Proprietário	0**********		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002092 | **Placa: ÇSDJLFB** | *Data Impressão: 02/12/2025 11:26*

Nr Motor: 4D56CM5314 | **Nr Chassi: 93XGNK7409C958224**



IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI


FRENTE



TRASEIRA




MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




LATERAL ESQUERDA




LATERAL DIREITA



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05

ID Vistoria: 00002092 **Placa: ÇSDJLFB** *Data Impressão: 02/12/2025 11:26*

Nr Motor: 4D56CM5314 **Nr Chassi: 93XGNK7409C958224**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 17.000,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **90,00%**

Valor Depreciado: **R$ 1.700,00**

Totais:

Sub-Total: **1.700,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 1.700,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.


6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Gilberto

Data: ____/____/_____