



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000540

L200 4X4 GL - MITSUBISHI

BRASIL
NDX1868

Vistoriador: Natan Bento Santos

Data Impressão: 17/12/2024 17:38

Data Vistoria: 16/11/2024 09:28

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: RODOVIA ESTADUAL RO 452 KM 12, S/N, FLORESTA DO JAMARI, ITAPUÃ DO OESTE/RO.

Complemento: ICMBio / ITUPUÃ DO OESTE - RO / (69) 9286-3250, H

Vistoria Veicular:

Nrº Lote: 31			
Modelo: L200 4X4 GL - MITSUBISHI		Ano Fab / Modelo: 2009/2009	Categoria: Carro Oficial
Local armazenamento: ICMBio / ITUPUÃ DO OESTE - RO	Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: NDX1868	UF/Cidade Placa: RO/PORTO VELHO-RO		
Nr Lacre Placa: VIOLADO SEM NUMERAÇÃO			
Nr Motor: 4D56CM3678	Nr Motor BIN: 4D56CM3678	Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.	
Nr Chassi: 93XGNK7409C958146	Nr Chassi BIN: 93XGNK7409C958146	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível: Diesel	Combustível BIN: Diesel		
Cor: Branca	Cor BIN: Branca		
Quilometragem: 11.420 km			
Tem KIT GNV: Não			

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

AVARIAS COM POSSIBILIDADE DE REPAROS PARA CIRCULACAO.





CHASSI

FRENTE

TRASEIRA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00000540

Placa: NDX1868

Data Impressão: 17/12/2024 17:38

Nr Motor: 4D56CM3678

Nr Chassi: 93XGNK7409C958146

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

✓ OK

— APROVADO COM APONTAMENTO

⚠ ATENÇÃO


⊘ APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	⊘ Avariado	Parachoque Traseiro:	⊘ Avariado
Farol Direito:	⊘ Avariado	Farol Esquerdo:	⊘ Avariado
Parabrisa Dianteiro:	⊘ Avariado	Capô:	⊘ Avariado
Teto:	⊘ Avariado	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	⊘ Avariado	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	⊘ Avariado	Porta Malas:	✓ N/A
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Chave de Rodas:	⚠ Faltando
Macaco:	⚠ Faltando	Triângulo:	✓ OK
Bancos Dianteiros:	⊘ Avariado	Bancos Traseiros:	✓ OK
Forração Do Teto:	✓ OK	Forração Interna:	⊘ Avariado
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	✓ OK	Pneus Traseiros:	✓ OK
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	⚠ Faltando
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	⊘ Avariado



Parachoque Dianteiro:
⊘ Avariado



Parachoque Traseiro:
⊘ Avariado



Farol Direito:
⊘ Avariado



Farol Esquerdo:
❌ Avariado




Parabrisa Dianteiro:
❌ Avariado



Capô:
❌ Avariado



Teto:
❌ Avariado



Porta Dianteira Esquerda:
❌ Avariado



Porta Traseira Esquerda:
❌ Avariado



Bancos Dianteiros:
❌ Avariado



Forração Interna:
❌ Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000540Placa: NDX1868Data Impressão: 17/12/2024 17:38

Nr Motor: 4D56CM3678Nr Chassi: 93XGNK7409C958146

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL

- ✓

Bin Estadual - Restrições
- !

Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓

Restrições do Proprietário na Bin Estadual
- ✓

Bin Federal - Restrições
- ✓

Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MIST/CAM
Placa	NDX1868	Renavam	00163078670
Chassi	93XGNK7409C958146	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56CM3678	Marca	MITSUBISHI
Modelo	L200 4X4 GL	Ano Fab.	2009
Ano Mod.	2009	Cor	BRANCA
Combustível	DIESEL	UF	RO
Município	PORTO VELHO-RO	Espécie	ESPECIAL
Potência	121	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	ABER C.DUP	Cilindradas	2477
Capacidade Carga	108	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	283
CMT	220		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 631,68	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	631,68		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Placa	NDX1868
----------	---------------	-------	---------

Renavam	00163078670	Chassi	93XGNK7409C958146
Nr Motor	4D56CM3678	Município	PORTO VELHO
UF	RO	Tipo	CAMINHONET
Categoria	ESPECIAL	Marca Modelo	/MMC L200 4X4 GL
Ano Fab	2009	Ano Mod	2009
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	ABER C.DUP	Nr Eixos	2
Combustível	DIESEL	Cilindradas	2477
Cor	BRANCA	Potência	121
Capacidade Passageiros	5	CMT	220
CPF/CNPJ Faturado	03483599000150	UF Faturamento	RO

 BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

 RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

 Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000540	Placa: NDX1868	Data Impressão: 17/12/2024 17:38
Nr Motor: 4D56CM3678	Nr Chassi: 93XGNK7409C958146	




CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



ID Vistoria: 00000540	Placa: NDX1868	Data Impressão: 17/12/2024 17:38
Nr Motor: 4D56CM3678	Nr Chassi: 93XGNK7409C958146	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 42.000,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	Página 7
Depreciação (%): 85,00%	Valor Depreciado: R\$ 6.300,00	
Totais:		
Sub-Total: 6.300,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 6.300,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de

decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Natan Bento Santos

Data: __/__/____