



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000576



L200 4X4 GL - MITSUBISHI



Vistoriador: Natan Bento Santos

Data Impressão: 17/12/2024 17:45

Data Vistoria: 17/11/2024 09:47

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: RODOVIA ESTADUAL RO 452 KM 12, S/N, FLORESTA DO JAMARI, ITAPUÃ DO OESTE/RO.

Complemento: ICMBio / ITUPUÃ DO OESTE - RO / (69) 9286-3250, H

Vistoria Veicular:

Nrº Lote: 35

Modelo: L200 4X4 GL - MITSUBISHI

Ano Fab / Modelo: 2009/2010

Categoria: Carro Oficial

Local armazenamento: ICMBio / ITUPUÃ DO OESTE - RO

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: NEE5188

UF/Cidade Placa: RO/PORTO VELHO-RO

Nr Lacre Placa: 0008195633RO

Nr Motor: 4D56CN0538

Nr Motor BIN: 4D56CN0538

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93XGNK740AC962867

Nr Chassi BIN: 93XGNK740AC962867

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Quilometragem: 124.276 km

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)


Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

AVARIAS COM POSSIBILIDADE DE REPARO PARA CIRCULACAO.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000576

Placa: NEE5188

Data Impressão: 17/12/2024 17:45

Nr Motor: 4D56CN0538

Nr Chassi: 93XGNK740AC962867

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✔ OK

⚠ ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO

🚫 APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	🚫 Avariado	Parachoque Traseiro:	🚫 Avariado
Farol Direito:	🚫 Avariado	Farol Esquerdo:	🚫 Avariado
Parabrisa Dianteiro:	🚫 Avariado	Capô:	🚫 Avariado
Teto:	🚫 Avariado	Retrovisor Lado Direito:	✔ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✔ OK	Porta Dianteira Direita:	🚫 Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	🚫 Avariado	Porta Traseira Direita:	✔ OK
Porta Traseira Esquerda:	✔ OK	Porta Malas:	✔ N/A
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✔ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✔ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✔ OK	Vidro Traseiro Direito:	✔ OK
Lanterna Traseira Direita:	🚫 Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	🚫 Avariado
Parabrisa Traseiro:	✔ OK	Chave de Rodas:	⚠ Faltando
Macaco:	⚠ Faltando	Triângulo:	⚠ Faltando
Bancos Dianteiros:	✔ OK	Bancos Traseiros:	🚫 Avariado
Forração Do Teto:	✔ OK	Forração Interna:	🚫 Avariado
Pedais:	✔ OK	Volante:	✔ OK
Alavanca da Marcha:	✔ OK	Painel de Instrumentos:	✔ OK
Pneus Dianteiros:	🚫 Avariado	Pneus Traseiros:	🚫 Avariado
Rodas Traseiras:	✔ OK	Estepe:	🚫 Avariado
Rodas Dianteiras:	✔ OK	Condição de locomoção:	🚫 Avariado



Parachoque Dianteiro:
🚫 Avariado



Parachoque Traseiro:
🚫 Avariado



Farol Direito:
🚫 Avariado



Farol Esquerdo:
❌ Avariado



Parabrisa Dianteiro:
❌ Avariado



Capô:
❌ Avariado



Teto:
❌ Avariado



Porta Dianteira Direita:
❌ Avariado




Porta Dianteira Esquerda:
❌ Avariado



Lanterna Traseira Direita:
❌ Avariado



Lanterna Traseira Esquerda:
❌ Avariado



Bancos Traseiros:
❌ Avariado



Forração Interna:
❌ Avariado



Pneus Dianteiros:
❌ Avariado



Pneus Traseiros:
❌ Avariado



Estepe:

 **Avariado**



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000576

Placa: NEE5188

Data Impressão: 17/12/2024 17:45

Nr Motor: 4D56CN0538

Nr Chassi: 93XGNK740AC962867

Base de Dados

- 1 - BIN ESTADUAL
- 2 - BIN FEDERAL
- 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

- ✓

Bin Estadual - Restrições
- !

Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓

Restrições do Proprietário na Bin Estadual
- ✓

Bin Federal - Restrições
- ✓

Multas Federais
- ✓

Proprietário Atual

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MIST/CAM
Placa	NEE5188	Renavam	00198674864
Chassi	93XGNK740AC962867	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4D56CN0538	Marca	MITSUBISHI
Modelo	L200 4X4 GL	Ano Fab.	2009
Ano Mod.	2010	Cor	BRANCA
Combustível	DIESEL	UF	RO
Município	PORTO VELHO-RO	Espécie	ESPECIAL
Potência	121	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	ABER C.DUP	Cilindradas	2477
Capacidade Carga	108	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	283
CMT	220		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 1.263,36	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	1.263,36		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Página 5

BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULAÇÃO
----------	---------------

Ocorrência	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO		
Placa	NEE5188	Renavam	198674864
Chassi	93XGNK740AC962867	Remarcação Chassi	Não
Nr Motor	4D56CN0538	Município	PORTO VELHO
UF	RO	Tipo	CAMINHONETE
Categoria	Não INFORMADO	Marca Modelo	MMC/L200 4X4 GL
Ano Fab	2009	Ano Mod	2010
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	Não INFORMADO
Nr Carroceria	Não INFORMADO	Combustível	DIESEL
Cilindradas	2477	Cor	BRANCA
Potência	121	Capacidade Passageiros	5
CMT	283	PTB	220
CPF/CNPJ Faturado	54305743001170	UF Faturamento	GO
Última Atualização	16/07/2020	CPF/CNPJ Proprietário	0*****



BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULAÇÃO	Restrição	VEÍCULO SEM OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO
Restrição Judicial	NÃO	Comunicação de Venda	Não INFORMADO



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NÃO
---------	-----



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	08829974002057	Nome Proprietário	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE
Data Óbito	NADA CONSTA		
Protocolo		UF Jurisdição	RO
Marca/Modelo	MMC/L200 4X4 GL	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2010	Ano Fabricação	2009
Placa	NEE5188	Chassi	93XGNK740AC962867
Renavam	00198674864	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município Emplacamento	PORTO VELHO



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00000576	Placa: NEE5188	Página 6
Nr Motor: 4D56CN0538	Nr Chassi: 93XGNK740AC962867	Data Impressão: 17/12/2024 17:45




CHASSI



PLACA



FRENTE




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00000576	Placa: NEE5188	Data Impressão: 17/12/2024 17:45
Nr Motor: 4D56CN0538	Nr Chassi: 93XGNK740AC962867	

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 35.700,00	Valor FIPE: R\$ 0,00
Depreciação (%): 85,00%	Valor Depreciado: R\$ 5.355,00

Totais:

Sub-Total: 5.355,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 5.355,00
---------------------	-------------------------------	------------------------------------

- A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:
- 1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
 - 2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
 - 3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
 - 4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
 - 5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
 - 6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
 - 7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

- 1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
- 2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Natan Bento Santos

Data: __/__/____