E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM **Numeração: 00000618**

L200 4X4 GL - MITSUBISHI

BRASIL JHD0238

Vistoriador: Natan Bento Santos	*Data Impressão: 17/12/2024 16:07*	Data Vistoria: 24/11/2024 12:23

Cliente:

Nome: **Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)**	CPF/CNPJ: **08.829.974/0002-75**

Local de atendimento:

Endereço: **RODOVIA ESTADUAL RO 452 KM 12, S/N, FLORESTA DO JAMARI, ITAPUÃ DO OESTE/RO.**

Complemento: **ICMBio / ITUAPUÃ DO OESTE - RO / (69) 9286-3250, H**

Vistoria Veicular:


Modelo: **L200 4X4 GL - MITSUBISHI**		Ano Fab / Modelo: **2007/2008**	Categoria: **Carro Oficial**
Local armazenamento: **ICMBio / ITUAPUÃ DO OESTE - RO**	Tipo Veículo: **Veículo Leve**		
Placa: **JHD0238**	UF/Cidade Placa: **DF/BRASILIA-DF**		
Nr Lacre Placa: **SEM A PLACA FÃ□SICA**			
Nr Motor: **4D56CH9277**	Nr Motor BIN: **4D56CH9277**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **93XGNK7408C736883**	Nr Chassi BIN: **93XGNK7408C736883**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível: **Diesel**	Combustível BIN: **Diesel**		
Cor: **Branca**	Cor BIN: **Branca**		
Tem KIT GNV: **Não**			


Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)	Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

MAU ESTADO DE CONSERVACAO
AVARIAS COM POSSIBILIDADE DE REPAROS A CIRCULACAO


CHASSI


FRENTE


TRASEIRA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00000618 **Placa: JHD0238** *Data Impressão: 17/12/2024 16:07*

Nr Motor: 4D56CH9277 **Nr Chassi: 93XGNK7408C736883**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Parachoque Traseiro:**	Avariado
Farol Direito:	Avariado	**Farol Esquerdo:**	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	OK	**Capô:**	Avariado
Teto:	Avariado	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	Avariado	**Porta Traseira Direita:**	OK
Porta Traseira Esquerda:	Avariado	**Porta Malas:**	N/A
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	**Vidro Traseiro Direito:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	Avariado	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	**Chave de Rodas:**	Faltando
Macaco:	Faltando	**Triangulo:**	Faltando
Bancos Dianteiros:	OK	**Bancos Traseiros:**	OK
Forração Do Teto:	OK	**Forração Interna:**	Avariado
Pedais:	Avariado	**Volante:**	OK
Alavanca da Marcha:	OK	**Painel de Instrumentos:**	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	**Pneus Traseiros:**	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	**Estepe:**	Faltando
Rodas Dianteiras:	Faltando	**Condição de locomoção:**	Avariado



Parachoque Dianteiro:
Avariado



Parachoque Traseiro:
Avariado



Farol Direito:
Avariado



Farol Esquerdo:
Avariado



Capô:
Avariado



Teto:
Avariado



Porta Dianteira Direita:
Avariado



Porta Dianteira Esquerda:
Avariado



Porta Traseira Esquerda:
Avariado



Lanterna Traseira Direita:
Avariado



Forração Interna:
Avariado



Pedais:
Avariado



Pneus Dianteiros:
Avariado



Pneus Traseiros:
Avariado



Estepe:
Faltando

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000618 **Placa: JHD0238** *Data Impressão: 17/12/2024 16:07*

Nr Motor: 4D56CH9277 **Nr Chassi: 93XGNK7408C736883**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL | 3 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

- **Bin Estadual - Restrições**
- **Atenção para os Débitos e Multas do Veículo**
- **Restrições do Proprietário na Bin Estadual**
- **Bin Federal - Restrições**
- **Multas Federais**
- **Proprietário Atual**

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Tipo**	CAMINHONETE
Placa	JHD0238	**Renavam**	00936508558
Chassi	93XGNK7408C736883	**Situação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	4D56CH9277	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	MITSUBISHI	**Modelo**	L200 4X4 GL
Ano Fab.	2007	**Ano Mod.**	2008
Cor	BRANCA	**Combustível**	DIESEL
UF	DF	**Município**	BRASILIA-DF
Espécie	CARGA	**Potência**	121
Procedência Veículo	NACIONAL	**Carroceria**	ABER C.DUP
Cilindradas	2477	**Capacidade Carga**	108
Capacidade Passageiros	5	**Nr Eixos**	2
PBT	283	**CMT**	220

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R$ 607,59	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	607,59		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Situação	CIRCULACAO

Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO		
Placa	JHD0238	**Renavam**	00936508558
Chassi	93XGNK7408C736883	**Remarcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	4D56CH9277	**Município**	BRASILIA
UF	DF	**Tipo**	CAMINHONETE
Categoria	CARGA	**Marca Modelo**	MMC/L200 4X4 GL
Ano Fab	2007	**Ano Mod**	2008
Procedência Veículo	NACIONAL	**Montagem**	COMPLETA
Nr Carroceria	ABER C.DUP	**Nr Eixos**	2
Combustível	DIESEL	**Cilindradas**	2477
Cor	BRANCA	**Potência**	121
Capacidade Passageiros	5	**CMT**	220
CPF/CNPJ Faturado	54305743001170	**UF Faturamento**	GO
Última Atualização	02/09/2008	**CPF/CNPJ Proprietário**	0**********

BIN Federal - Restrições:

Situação	CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição Judicial	NAO	**Comunicação de Venda**	NAO

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NAO

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	08829974000194	**Nome Proprietário**	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE
Data Óbito	NADA CONSTA		
Protocolo		**UF Jurisdição**	DF
Marca/Modelo	MMC/L200 4X4 GL	**Código Marca/Modelo**	
Ano Modelo	2008	**Ano Fabricação**	2007
Placa	JHD0238	**Chassi**	93XGNK7408C736883
Renavam	00936508558	**Cor**	BRANCA
Tipo Situação		**Município Emplacamento**	BRASILIA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000618 **Placa: JHD0238**

Nr Motor: 4D56CH9277 **Nr Chassi: 93XGNK7408C736883**


CHASSI



PLACA


FRENTE


MOTOR COMPARTIMENTO


MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ


PNEU DIANTEIRO ESQUERDO


LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ


PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA


TRASEIRA DIAGONAL DIREITA


PNEU TRASEIRO DIREITO


COLUNA TRASEIRA DIR


LATERAL DIREITA


DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA


COLUNA DIANTEIRA DIR


INTERIOR



INTERIOR 02


INTERIOR 03


INTERIOR 04


INTERIOR 05


ADICIONAL 01


ADICIONAL 02


ADICIONAL 03


ADICIONAL 04


ADICIONAL 05


ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00000618 **Placa: JHD0238** *Data Impressão: 17/12/2024 16:07*

Nr Motor: 4D56CH9277 **Nr Chassi: 93XGNK7408C736883**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 36.000,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **85,00%**

Valor Depreciado: **R$ 5.400,00**

Totais:

Sub-Total: **5.400,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 5.400,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Natan Bento Santos

Data: ___/___/_____