



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00000523



GOL 1.0 PLUS - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Anderson Freitas da Silva

Data Impressão: 17/12/2024 15:44

Data Vistoria: 12/11/2024 09:56

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: AVENIDA CONDE MATARAZZO, 758, CENTRO, ANTONINA/PR. CEP: 83370-000.

Complemento: ICMBio / ANTONINA-PR / 48 91475565 / (48) 98826-51

Vistoria Veicular:

Modelo: GOL 1.0 PLUS - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 2000/2001

Local armazenamento: ICMBio / ANTONINA-PR

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: AJQ0280

Nr Motor: MOTOR OXIDADO

Nr Motor BIN: AFZ569043

Condições Motor: MOTOR COM NUMERO OBSTRUÍDO

Nr Chassi: 9BWCA05X41T085964

Nr Chassi BIN:
9BWCA05X41T085964

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:


Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula


Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000523

Placa: AJQ0280

Data Impressão: 17/12/2024 15:44

Nr Motor: MOTOR OXIDADO

Nr Chassi: 9BWCA05X41T085964

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Restrições do Proprietário na Bin Estadual



Bin Federal - Atenção para as Restrições



Recall



Renajud



Atenção para as Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN.



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL.



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	AJQ0280	Renavam	00749360682
Chassi	9BWCA05X41T085964	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	AFZ569043	Categoria	OFICIAL
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL 1.0 PLUS
Ano Fab.	2000	Ano Mod.	2001
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	PR	Município	FOZ DO IGUACU-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	62
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1000	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	90
Mensagem	MOTOR AGREGADO: AFZ569043		



Comunicação de Venda

Indicador Comun.	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
Venda			



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Municipais	505,32	Valor Débito Licenc	181,88
Valor Débito Multa	505,32		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****
-----------------------	--------

Proprietário	I***** C*** M**** D* C***** D* B*****
--------------	--

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

BIN FEDERAL

Situação	EM CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	AJQ0280	Renavam	00749360682
Chassi	9BWCA05X41T085964	Município	FOZ DO IGUACU
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	OFICIAL	Marca Modelo	VW/GOL 1.0 PLUS
Ano Fab	2000	Ano Mod	2001
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Eixos	2
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	1000
Cor	BRANCA	Potência	62
Capacidade Passageiros	5	Capacidade Carga	0.4
PTB	0.9	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	0*****	Proprietário	I***** C*** M**** D* C***** D* B*

BIN Federal - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------

Multas Federais 2022-01-10 às 14:33 (CORTESIA)

Placa	AJQ0280	Renavam	00749360682
Cod. Órgão	116100	Órgão Autuado	DETRAN - PR
Número Infração	E009406380	Código Infração	5452
Descrição da Infração	ESTACIONAR NO PASSEIO	Data/Hora	2022-01-10 14:33
Local Ocorrência	R. HEITOR SOARES GOMES, 72, ANTONINA/PR	Cod RENAINF	05948562352
Valor	195.23	Data Venc.	2022-05-09

Multas Federais 2022-03-31 às 02:24 (CORTESIA)

Placa	AJQ0280	Renavam	00749360682
Cod. Órgão	116100	Órgão Autuado	DETRAN - PR
Número Infração	NIC0142134	Código Infração	5002
Descrição da Infração	MULTA, POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA	Data/Hora	2022-03-31 02:24
Local Ocorrência	CURITIBA-PR, CURITIBA/PR	Cod RENAINF	06097030045
Valor	195.23	Data Venc.	2022-05-26

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA
--------------------	-------------

RENAJUD


Registro de renajud	NADA CONSTA
---------------------	-------------

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000523 Placa: AJQ0280 Data Impressão: 17/12/2024 15:44

Nr Motor: MOTOR OXIDADO Nr Chassi: 9BWCA05X41T085964





ID Vistoria: 00000523		Placa: AJQ0280		Data Impressão: 17/12/2024 15:44	
Nr Motor: MOTOR OXIDADO		Nr Chassi: 9BWCA05X41T085964			
Vistoria Financeira:					
Valor Avaliado: R\$ 7.000,00		Valor FIPE: R\$ 0,00			
Depreciação (%): 95,00%		Valor Depreciado: R\$ 350,00			
Totais:					
Sub-Total: 350,00		Depreciação Forçada(%): 0,00%		Valor Final Avaliado: R\$ 350,00	

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas da Silva

Data: ____/____/____