



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00000842



MOBI EASY - FIAT



Vistoriador: RODOLFO ARAÚJO

Data Impressão: 10/04/2025 17:37

Data Vistoria: 28/02/2025 10:05

Cliente:

Nome: CABONNET Internet LTDA

CPF/CNPJ: 47.082.017/0001-07

Local de atendimento:

Endereço: Av. Tabajaras, 1764, Vila Vargas, Tupã/SP. CEP: 17600-005.

Complemento: Posto Venuíre

Vistoria Veicular:

Modelo: MOBI EASY - FIAT

Ano Fab / Modelo: 2020/2020

Categoria: Passeio e Utilitário

Tipo Veículo: Veículos

Placa: F*****4

UF/Cidade Placa: SP/BASTOS-SP

Nr Motor: xxxxxxxxxxxx

Nr Motor BIN:
552720664339145

Condições Motor: MOTOR COM NUMERO OBSTRUÍDO

Nr Chassi: 9BD341A4XLY675892

Nr Chassi BIN:
9BD341A4XLY675892

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)

Combustível BIN:

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: CABONNET INTERNET LTDA

Responsável: Juliana Azevedo Ribeiro

Observações:

juliana.ribeiro@cabonnet.com.br

Observação:

VEICULO PEGOU FOGO NO MOTOR, NAO PASSOU PARA A PARTE INTERNA MAS NÃO DA PRA SABER ATÉ AONDE DANIFICOU NAS PARTES ELETRÔNICAS E ELÉTRICAS.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000842

Placa: F*****4

Data Impressão: 10/04/2025 17:37

Nr Motor: xxxxxxxxxxxx

Nr Chassi: 9BD341A4XLY675892

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	Avariado
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Bancos Dianteiros:	OK
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	Faltando
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000842

Placa: F*****4

Data Impressão: 10/04/2025 17:37

Nr Motor: xxxxxxxxxxxx

Nr Chassi: 9BD341A4XLY675892

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - PROPRIETÁRIO
ATUAL POR PLACA

Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Recall



Renajud



Multas Federais



Proprietário Atual



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	F*****4	Renavam	01229755826
Chassi	9BD341A4XLY675892	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	552720664339145	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	MOBI EASY
Ano Fab.	2020	Ano Mod.	2020
Cor	BRANCA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	BASTOS-SP
Espécie	PASSEIRO	Potência	75
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1000	Capacidade Passageiros	5
PBT	128	CMT	168



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2*****	Proprietário	S***** P***** D* ***** E***** E**
-----------------------	--------	--------------	------------------------------------

Página 3



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO
---------------------	---------------

Restrição 1 INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM
INSPECAO VEICULAR OK

Restrição Financeira NADA CONSTA

Restrição Furto

NADA CONSTA

Restrição RENAJUD NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	F 4
Renavam	01229755826	Chassi	9BD341A4XLY675892
Município	BASTOS	UF	SP
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PARTICULAR
Marca Modelo	FIAT/MOBI EASY	Ano Fab	2020
Ano Mod	2020	Procedência Veículo	NACIONAL
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1000
Cor	BRANCA	Potência	75
Capacidade Passageiros	5	CMT	1.68
PTB	1.28	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	2*****	Proprietário	S***** P***** D* I***** E**** E**

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL (CORTESIA):

RECALL NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin NADA CONSTA

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br>.

RECALL

Registro de recall

NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud

NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	24833553000193	Nome Proprietário	SFERANET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI
		EPP	
Data Óbito	NADA CONSTA		
Protocolo		UF Jurisdição	SP
Marca/Modelo	FIAT/MOBI EASY	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2020	Ano Fabricação	2020
Placa	F-4	Chassi	9BD341A4XLY675892
Renavam	01229755826	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município Emplacamento	BASTOS



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000842

Placa: F*****4

Data Impressão: 10/04/2025 17:37

Nr Motor: xxxxxxxxxx

Nr Chassi: 9BD341A4XLY675892



CHASSI



FRENTE



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00000842

Placa: F*****4

Data Impressão: 10/04/2025 17:37

Nr Motor: xxxxxxxxxxxx

Nr Chassi: 9BD341A4XLY675892

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 28.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **90,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 2.800,00**

Totais:

Sub-Total: **2.800,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 2.800,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: RODOLFO ARAÚJO

Data: __/__/____