



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000845



FIORINO 1.4 FLEX - FIAT



Vistoriador: RODOLFO ARAÚJO

Data Impressão: 10/04/2025 17:34

Data Vistoria: 28/02/2025 11:53

Cliente:

Nome: CABONNET Internet LTDA

CPF/CNPJ: 47.082.017/0001-07

Local de atendimento:

Endereço: Av. Rio Branco, 1019, Centro, Adamantina/SP. CEP: 17800-000.

Complemento: Unicentro

Vistoria Veicular:

Modelo: FIORINO 1.4 FLEX - FIAT

Ano Fab / Modelo: 2015/2016

Categoria: Caminhão, Carreta, Reboque e Semi-Reboque

Tipo Veículo: Veículos

Placa: G*****7

UF/Cidade Placa: SP/SAO PAULO-SP

Nr Motor: 327A0112688281

Nr Motor BIN: 327A0112688281

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BD26512MG9050242

Nr Chassi BIN: 9BD26512MG9050242

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)

Combustível BIN:

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: CABONNET INTERNET LTDA

Responsável: Juliana Azevedo Ribeiro

Observações:

juliana.ribeiro@cabonnet.com.br

Observação:

AMASSADOS PEQUENOS NA LATARIA, MARCAS DE USO, PRECISANDO DE REPAROS NO MOTOR E PARTE ELETRICA.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000845

Placa: G*****7

Data Impressão: 10/04/2025 17:34

Nr Motor: 327A0112688281

Nr Chassi: 9BD26512MG9050242

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Bancos Dianteiros:	✗ Avariado	Forração Do Teto:	✓ OK
Forração Interna:	✗ Avariado	Pedais:	✓ OK
Volante:	✗ Avariado	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	✓ OK	Pneus Traseiros:	✓ OK
Rodas Traseiras:	✓ OK	Rodas Dianteiras:	✓ OK
Condição de locomoção:	✗ Avariado		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000845

Placa: G****7

Data Impressão: 10/04/2025 17:34

Nr Motor: 327A0112688281

Nr Chassi: 9BD26512MG9050242

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - PROPRIETÁRIO
ATUAL POR PLACA

Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Recall - Atenção para o recall



Renajud



Multas Federais



Proprietário Atual



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	G [REDACTED] 7	Renavam	01069706431
Chassi	9BD26512MG9050242	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	327A0112688281	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	FIORINO 1.4 FLEX
Ano Fab.	2015	Ano Mod.	2016
Cor	BRANCA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	CARGA	Potência	88
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	FURGAO
Cilindradas	1400	Capacidade Carga	65
Capacidade Passageiros	2	PBT	176
CMT	216		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	C***** ***** L***
-----------------------	--------	--------------	--------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
---------------------	---------------	-------------	---

Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	G 7
Renavam	1069706431	Chassi	9BD26512MG9050242
Município	SAO PAULO	UF	SP
Tipo	CAMINHONETE	Categoria	PARTICULAR
Marca Modelo	FIAT/FIORINO 1.4 FLEX	Ano Fab	2015
Ano Mod	2016	Procedência Veículo	NACIONAL
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1400
Cor	BRANCA	Potência	88
Capacidade Passageiros	2	Capacidade Carga	0.65
CMT	2.16	PTB	1.76
Recall	CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	4*****
Proprietário	C***** ***** L***		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
----------------------------	--

RECALL (CORTESIA):

RECALL	CONSTA
---------------	--------

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
-----------------------------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

RECALL

Registro de recall	CONSTA	Total de recall	1
 Registro de Recall 20220226			
Data	20220226	Descrição	SEU VEICULO ESTA BLOQUEADO PARA LICENCIAMENTO ANUAL, DEVIDO PENDENCIA DE REALIZACAO DE RECALL, CONFORME CODIGO BRASILEIRO DE TRANSITO. CONTATE SUA CONCESSIONARIA FIAT PARA AGENDAMENTO E REALIZACAO GRATUITA DOS SERVICOS NECESSARIOS.
Nome	9BD2022001-AIRBAGS TKT		

 RENAJUD	
Registro de renajud	NADA CONSTA

 PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO			
Doc. Proprietário	47082017000107	Nome Proprietário	CABONNET INTERNET LTDA
Data Óbito	NADA CONSTA		
Protocolo		UF Jurisdição	SP
Marca/Modelo	FIAT/FIORINO 1.4 FLEX	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2016	Ano Fabricação	2015
Placa	G 7	Chassi	9BD26512MG9050242
Renavam	01069706431	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município Emplacamento	SAO PAULO


 FOTOS DO VEÍCULO		
ID Vistoria: 00000845	Placa: G*****7	Data Impressão: 10/04/2025 17:34
Nr Motor: 327A0112688281	Nr Chassi: 9BD26512MG9050242	



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




PNEU TRASEIRO ESQUERDO




TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04

ID Vistoria: 00000845

Placa: G*****7

Data Impressão: 10/04/2025 17:34

Nr Motor: 327A0112688281

Nr Chassi: 9BD26512MG9050242

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 39.650,80**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **60,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 15.860,32**

Totais:

Sub-Total: **15.860,32**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 15.860,32**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: RODOLFO ARAÚJO

Data: __/__/____