



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00000850



DUCATO NIKS MIC 20 - FIAT



Vistoriador: RODOLFO ARAÚJO

Data Impressão: 10/04/2025 17:30

Data Vistoria: 28/02/2025 15:09

Cliente:

Nome: CABONNET Internet LTDA

CPF/CNPJ: 47.082.017/0001-07

Local de atendimento:

Endereço: R. Ten. Nicolau Maffei, 1154, Centro, Presidente Prudente/SP. CEP: 19015-020.

Complemento: Estacionamento de frente

Vistoria Veicular:

Modelo: DUCATO NIKS MIC 20 - FIAT

Ano Fab / Modelo: 2012/2013

Categoria: Microônibus e Ônibus

Tipo Veículo:

Placa: F*****1	UF/Cidade Placa: SP/SAO PAULO-SP	
Nr Motor: F1AE3481B7149964	Nr Motor BIN: F1AE3481B7149964	Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.
Nr Chassi: 93W245H34D2098704	Nr Chassi BIN: 93W245H34D2098704	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Diesel	Combustível BIN: Diesel	
Cor: Branca	Cor BIN: Fantasia	
Tem KIT GNV: Não		

Leilão:

Leilão: CABONNET INTERNET LTDA

Responsável: Juliana Azevedo Ribeiro

Observações:

juliana.ribeiro@cabonnet.com.br

Observação:

ALGUNS AMASSADOS PEQUENOS E MARCAS DE USO.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000850

Placa: F*****1

Data Impressão: 10/04/2025 17:30

Nr Motor: F1AE3481B7149964

Nr Chassi: 93W245H34D2098704

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Malas:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK
Vidro Traseiro Direito:	✓ OK	Lanterna Traseira Direita:	✓ OK
Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK	Parabrisa Traseiro:	✓ OK
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros:	✓ OK
Forração Do Teto:	✓ OK	Forração Interna:	✓ OK
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	✓ OK	Pneus Traseiros:	✓ OK
Rodas Traseiras:	✓ OK	Rodas Dianteiras:	✓ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000850

Placa: F*****1

Data Impressão: 10/04/2025 17:30

Nr Motor: F1AE3481B7149964

Nr Chassi: 93W245H34D2098704

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - PROPRIETÁRIO
ATUAL POR PLACA

Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Recall



Renajud



Multas Federais



Proprietário Atual



Cor selecionada difere da Cor BIN



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MICRO-ANIBUS
Placa	F*****1	Renavam	00491621973
Chassi	93W245H34D2098704	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	F1AE3481B7149964	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	DUCATO NIKS MIC 20
Ano Fab.	2012	Ano Mod.	2013
Cor	FANTASIA	Combustível	DIESEL
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	127
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	2300	Capacidade Passageiros	20
Nr Eixos	2	PBT	350
CMT	390		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	C***** ***** ***
-----------------------	--------	--------------	--------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
---------------------	---------------	-------------	---

Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	F 1
Renavam	00491621973	Chassi	93W245H34D2098704
Município	SAO PAULO	UF	SP
Tipo	MICROONIBUS	Categoria	PARTICULAR
Marca Modelo	FIAT/DUCATO NIKS MIC 20	Ano Fab	2012
Ano Mod	2013	Procedência Veículo	NACIONAL
Nr Eixos	2	Combustível	DIESEL
Cilindradas	2300	Cor	FANTASIA
Potência	127	Capacidade Passageiros	20
CMT	3.9	PTB	3.5
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	4*****
Proprietário	C***** ***** L***		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
----------------------------	--

RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
---------------	-------------

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
-----------------------------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	47082017000107	Nome Proprietário	CABONNET INTERNET LTDA
Data Óbito	NADA CONSTA		
Protocolo		UF Jurisdição	SP
Marca/Modelo	FIAT/DUCATO NIKS MIC 20	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2013	Ano Fabricação	2012
Placa	F 1	Chassi	93W245H34D2098704
Renavam	00491621973	Cor	FANTASIA
Tipo Situação		Município Emplacamento	SAO PAULO

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000850

Placa: F*****1

Data Impressão: 10/04/2025 17:30

Nr Motor: F1AE3481B7149964

Nr Chassi: 93W245H34D2098704



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02

Nr Motor: F1AE3481B7149964

Nr Chassi: 93W245H34D2098704

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 105.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **60,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 42.000,00**

Totais:

Sub-Total: **42.000,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 42.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: RODOLFO ARAÚJO

Data: ____/____/____