



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000149

WEB 100 EVO - SUNDOWN



Vistoriador: RODOLFO ARAÚJO

Data Impressão: 17/04/2025 11:53

Data Vistoria: 29/02/2024 15:51

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. OTTO BARRETO, 1620, DISTRITO INDUSTRIAL II, ARARAS/SP. CEP: 13602-060.**

Complemento: **PATIO TRT / (19) 3542-9605 MARIA JULIA**

Vistoria Veicular:

Modelo: WEB 100 EVO - SUNDOWN	Ano Fab / Modelo: 2007/2007	Categoria: Ciclomotor, Motoneta, Motocicleta e Side Car
Local armazenamento: PATIO TRP / ARARAS	Tipo Veículo: Veículos	
Placa: A*****5	UF/Cidade Placa: SP/SAO PAULO-SP	
Nr Motor: JBF7065455	Nr Motor BIN: JBF7065455	Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.
Nr Chassi: 94J1XPBF77M012055	Nr Chassi BIN: 94J1XPBF77M012055	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina	
Cor: Preto	Cor BIN: Preto	
Quilometragem: 20.777 km		
Tem KIT GNV: Não		
Órgão Apreensor: Polícia Civil		

Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

Observação:

VEICULO COM A CARENAGEM TODA AVARIADA, PAINEL QUEBRADO



CHASSI



FRENTE



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000149

Placa: A*****5

Data Impressão: 17/04/2025 11:53

Nr Motor: JBF7065455

Nr Chassi: 94J1XPBF77M012055

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	AVARIADO	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	AVARIADO
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	AVARIADO	CARENAGEM DA RABETA:	AVARIADO
PARALAMA DIANTEIRO:	AVARIADO	PARALAMA TRASEIRO:	AVARIADO
PAINEL:	AVARIADO	CARENAGEM DO PAINEL:	AVARIADO
BLOCO OPTICO:	AVARIADO	ARO/RODA DIANTEIRO:	OK
ARO/RODA TRASEIRO:	OK	PNEU DIANTEIRO:	AVARIADO
PNEU TRASEIRO:	AVARIADO	FREIO DIANTEIRO:	N/OK
FREIO TRASEIRO:	N/OK	MANETE DE FREIO:	AVARIADO
MANETE DE EMBREAGEM:	N/OK	RETROVISOR ESQUERDO:	AVARIADO
RETROVISOR DIREITO:	AVARIADO	CAPA BANCO:	AVARIADO
ESTRIBO:	OK	PEDALEIRA DE PARTIDA:	N/OK
PROTECTOR DE ESCAPE:	N/OK	ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	AVARIADO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000149

Placa: A*****5

Data Impressão: 17/04/2025 11:53

Nr Motor: JBF7065455

Nr Chassi: 94J1XPBF77M012055

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para a intenção de gravame



Bin Estadual - Comunicação de Venda



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Recall



Renajud



Atenção para as Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	MOTONETA
Placa	A*****5	Renavam	00937351830
Chassi	94J1XPBF77M012055	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	JBF7065455	Categoria	PARTICULAR
Marca	SUNDOWN	Modelo	WEB 100 EVO
Ano Fab.	2007	Ano Mod.	2007
Cor	PRETA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	97
Capacidade Passageiros	2	Mensagem	MOTOR AGREGADO: JBF7065455



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS	Data Inclusao Venda	07/07/2008
ATIVA			
Data Venda	19/03/2008	Protocolo Detran	07/07/2008



Intenção de Gravame 29/04/2008

Nome Agente Financeiro	29/04/2008	.
Intenção Gravame		

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	0,01	Valor Débito Municipais	650,80
Valor Débito Licenc	160,22	Valor Débito Multa	650,8
Valor Débito DPVAT	12,30		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	5*****	Proprietário	B**** P***** S*
------------------------------	--------	---------------------	-----------------

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	A 5
Renavam	937351830	Chassi	94J1XPBF77M012055
Município	SAO PAULO	UF	SP
Tipo	MOTONETA	Categoria	PARTICULAR
Marca Modelo	SUNDOWN/WEB 100 EVO	Ano Fab	2007
Ano Mod	2007	Procedência Veículo	NACIONAL
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	97
Cor	PRETA	Capacidade Passageiros	2
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	5*****
Proprietário	B**** P***** S*		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	CONSTA COMUNICADO DE VENDA	Data Venda	2008-03-19
Data Registro Venda	2008-07-07	CPF/CNPJ Comprador	0*****
Comprador	R***** B***** F*****		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo VECULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL (CORTESIA):

RECALL NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin NADA CONSTA

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000149 **Placa: A*****5** *Data Impressão: 17/04/2025 11:53*
Nr Motor: JBF7065455 **Nr Chassi: 94J1XPBF77M012055**



CHASSI



FRENTE



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02




INTERIOR 03



ADICIONAL 01




ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



PNEU DIANTEIRO DIREITO



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA

ID Vistoria: 00000149

Placa: A*****5

Data Impressão: 17/04/2025 11:53

Nr Motor: JBF7065455

Nr Chassi: 94J1XPBF77M012055

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 2.840,00**

Valor FIPE: **R\$ 2.840,00**

Depreciação (%): **80,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 568,00**

Página 6

Totais:

Sub-Total: **568,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 568,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: RODOLFO ARAÚJO

Data: ____/____/____