



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000239

CG 125 TITAN - HONDA



Vistoriador: RODOLFO ARAÚJO

Data Impressão: 17/04/2025 12:02

Data Vistoria: 07/05/2024 09:42

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **ROD. SP 340 KM 223 E 237, S/N, INDUSTRIAL CASA BRANCA, CASA BRANCA/SP. CEP: 13700-000.**

Complemento: **PATIO DETRAN E MUNICIPAL / CASA BRANCA (19) 99620-**

Vistoria Veicular:

Modelo: CG 125 TITAN - HONDA	Ano Fab / Modelo: 1998/1998	Categoria: Ciclomotor, Motoneta, Motocicleta e Side Car
Local armazenamento: PATIO DETRAN E MUNICIPAL / CASA BRANCA	Tipo Veículo: Veículos	
Placa: C*****6	UF/Cidade Placa: SP/MOCOCA-SP	
Nr Motor: JC25EW133546	Nr Motor BIN: JC25EW133546	Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.
Nr Chassi: 9C2JC250WWR133546	Nr Chassi BIN: 9C2JC250WWR133546	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina	
Cor: Vermelho	Cor BIN: Vermelho	
Quilometragem: 21.430 km		
Tem KIT GNV: Não		
Órgão Apreensor: Polícia Civil		

Leilão:

Leilão: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

Observação:

MOTO COM POUCAS AVARIAS, SETA TRASEIRA ESQUERDA QUEBRADA, CAPA DO FAROL QUEBRADO, LENTE DO FAROL E DO PAINEL QUEIMADOS DO SOL, RABETA AVARIADA, PNEU DA FRENTE CARECA.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000239

Placa: C*****6

Data Impressão: 17/04/2025 12:02

Nr Motor: JC25EW133546

Nr Chassi: 9C2JC250WWR133546

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	✓ OK	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	✓ OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	✓ OK	CARENAGEM DA RABETA:	⚠ AVARIADO
PARALAMA DIANTEIRO:	✓ OK	PARALAMA TRASEIRO:	✓ OK
PAINEL:	✓ OK	CARENAGEM DO PAINEL:	✓ OK
BLOCO OPTICO:	⚠ AVARIADO	ARO/RODA DIANTEIRO:	✓ OK
ARO/RODA TRASEIRO:	✓ OK	PNEU DIANTEIRO:	⚠ AVARIADO
PNEU TRASEIRO:	✓ OK	FREIO DIANTEIRO:	✓ OK
FREIO TRASEIRO:	✓ OK	MANETE DE FREIO:	⚠ AVARIADO
MANETE DE EMBREAGEM:	✓ OK	LUVA DO GUIDÃO:	✓ OK
RETROVISOR ESQUERDO:	✓ OK	RETROVISOR DIREITO:	✓ OK
CAPA BANCO:	✓ OK	PEDALEIRA DE PARTIDA:	✓ OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	✓ OK		

ACESSORIOS

SETA ESQUERDA:	✓ OK	SETA DIREITA:	✓ OK
----------------	------	---------------	------



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000239

Placa: C*****6

Data Impressão: 17/04/2025 12:02

Nr Motor: JC25EW133546

Nr Chassi: 9C2JC250WWR133546

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Recall



Renajud - Atenção para as restrições judiciais



Atenção para as Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	C*****6	Renavam	00701169621
Chassi	9C2JC250WWR133546	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	JC25EW133546	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	CG 125 TITAN
Ano Fab.	1998	Ano Mod.	1998
Cor	VERMELHA	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	MOCOCA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	124
Capacidade Passageiros	2	Mensagem	MOTOR AGREGADO: JC25EW133546



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	1.304,04	Valor Débito Licenc	160,22
Valor Débito Multa	1304,04		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	L**** D* M*** P****
-----------------------	--------	--------------	---------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA

Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	C 6
Renavam	701169621	Chassi	9C2JC250WWR133546
Município	MOCOCA	UF	SP
Tipo	MOTOCICLETA	Categoria	PARTICULAR
Marca Modelo	HONDA/CG 125 TITAN	Ano Fab	1998
Ano Mod	1998	Procedência Veículo	NACIONAL
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	124
Cor	VERMELHA	Capacidade Passageiros	2
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	4*****
Proprietário	L**** D* M*** P****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	1	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
----------------------------	--

RECALL (CORTESIA):

RECALL	NADA CONSTA
---------------	-------------

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	1
----------------	---

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
-----------------------------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

RECALL

RENAJUD

Registro de renajud CONSTA Total de renajud 1

Registro de Renajud 2023-11-30

Tipo bloqueio	TRANSFERENCIA	Data bloqueio	2023-11-30
Número protocolo	09958	Ano protocolo	2023
Número processo	00007802420238260360	Número ofício	TJSP
Motivo bloqueio	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO	Restrição Renajud	TRANSFERENCIA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000239

Placa: C*****6

Data Impressão: 17/04/2025 12:02

Nr Motor: JC25EW133546

Nr Chassi: 9C2JC250WWR133546



CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



PNEU DIANTEIRO DIREITO



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA

ID Vistoria: 00000239

Placa: C*****6

Data Impressão: 17/04/2025 12:02

Nr Motor: JC25EW133546

Nr Chassi: 9C2JC250WWR133546

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 5.346,00**Valor FIPE: **R\$ 5.346,00**Depreciação (%): **40,00%**Valor Depreciado: **R\$ 3.207,60**

Página 6

Totais:Sub-Total: **3.207,60**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 3.207,60**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: RODOLFO ARAÚJO

Data: ____/____/____