



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00000328

LR - I



Vistoriador: RODOLFO ARAÚJO

Data Impressão: 17/04/2025 12:09

Data Vistoria: 19/06/2024 15:21

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: RUA GENERAL RONDON, 94, PAULICEIA, PIRACICABA/SP. CEP: 13424-165.

Complemento: PÁTIO GRUPO 7 / piracicaba@autosocorrotito.com.br

Vistoria Veicular:

Modelo: LR - I

Ano Fab / Modelo: 2013/2013

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO GRUPO 7 / PIRACICABA

Tipo Veículo: Veículos

Placa: F*****6

UF/Cidade Placa:
SP/GUARULHOS-SP

Nr Motor: 250513013730204PT

Nr Motor BIN:
250513013730204PT

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: SALVA2BGXDH810051

Nr Chassi BIN:
SALVA2BGXDH810051

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: Azul

Cor BIN: Azul


Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000328

Placa: F*****6

Data Impressão: 17/04/2025 12:09

Nr Motor: 250513013730204PT

Nr Chassi: SALVA2BGXDH810051

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Traseiro:	✓ OK	Farol Direito:	✓ OK
Farol Esquerdo:	✓ OK	Parabrisa Dianteiro:	✓ OK
Capô:	✓ OK	Teto:	✓ OK
Retrovisor Lado Direito:	✓ OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK
Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Porta Traseira Direita:	✓ OK	Porta Traseira Esquerda:	✓ OK
Porta Malas:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK
Vidro Traseiro Direito:	✓ OK	Lanterna Traseira Direita:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✗ Avariado	Bancos Dianteiros:	✓ OK
Bancos Traseiros:	✓ OK	Forração Do Teto:	✓ OK
Forração Interna:	✓ OK	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Painel de Instrumentos:	✓ OK	Pneus Dianteiros:	✓ OK
Pneus Traseiros:	✓ OK	Rodas Traseiras:	✓ OK
Estepe:	✓ OK	Rodas Dianteiras:	✓ OK
Condição de locomoção:	✓ N/A		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000328

Placa: F*****6

Data Impressão: 17/04/2025 12:09

Nr Motor: 250513013730204PT

Nr Chassi: SALVA2BGXDH810051

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	F*****6	Renavam	00568529570
Chassi	SALVA2BGXDH810051	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	250513013730204PT	Categoria	PARTICULAR
Marca	I	Modelo	LR
Ano Fab.	2013	Ano Mod.	2013
Cor	AZUL	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	GUARULHOS-SP
Espécie	MISTO	Potência	240
Procedência Veículo	IMPORTADA	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1999	Capacidade Carga	54
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	235	CMT	415



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 26.517,93	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 1.726,44
Valor Débito IPVA	26.517,93	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	1.726,44		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	6*****	Proprietário	M**** S**** D* A***** S****
-----------------------	--------	--------------	-----------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	FJS3D66
Renavam	00568529570	Chassi	SALVA2BGXDH810051
Remarcação Chassi	NORMAL	Nr Motor	250513013730204PT
Município	GUARULHOS	UF	SP
Tipo	CAMIONETA	Categoria	MISTO
Marca Modelo	LR EVOQUE PRESTIGE 5D/I	Ano Fab	2013
Ano Mod	2013	Nr Eixos	2
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	1999
Cor	AZUL	Potência	240
Capacidade Passageiros	5	Capacidade Carga	0.54
CPF/CNPJ Proprietário	6*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição Judicial	NAO	Comunicação de Venda	SIM



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NAO
---------	-----



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00000328

Placa: F*****6

Data Impressão: 17/04/2025 12:09

Nr Motor: 250513013730204PT

Nr Chassi: SALVA2BGXDH810051



CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02




ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06




PNEU DIANTEIRO DIREITO



COLUNA CENTRAL ESQ



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA CENTRAL DIR

ID Vistoria: 00000328

Placa: F*****6

Data Impressão: 17/04/2025 12:09

Nr Motor: 250513013730204PT

Nr Chassi: SALVA2BGXDH810051

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 102.530,00**Valor FIPE: **R\$ 102.530,00**Depreciação (%): **30,00%**Valor Depreciado: **R\$ 71.771,00****Totais:**Sub-Total: **71.771,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 71.771,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e **Pontos** correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: RODOLFO ARAÚJO

Data: ____/____/____