



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00000585



BUSSCAR EL BUSS R - MERCEDES-BENZ



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 29/04/2025 16:21

Data Vistoria: 19/11/2024 09:11

Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal de Pontal SP

CPF/CNPJ: 45.352.267/0001-86

Local de atendimento:

Endereço: R. Ângelo Guidi, 527, Jd. Aparecida, Pontal/SP. CEP: 14180-000.

Complemento: Garagem

Vistoria Veicular:

Modelo: BUSSCAR EL BUSS R - MERCEDES-BENZ

Ano Fab / Modelo: 2004/2004

Categoria: Microônibus e Ônibus

Local armazenamento: P.M DE PONTAL SP

Tipo Veículo:

Placa: C*****9

UF/Cidade Placa: SP/PONTAL-SP

Nr Motor: 9042950U9046884

Nr Motor BIN:
9042950U9046884

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BM3821114B382186

Nr Chassi BIN:
9BM3821114B382186

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 712623034525

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Fantasia

Cor BIN: Fantasia

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: P.M DE PONTAL SP

Responsável: Fábio Pontal Rodrigues da Silva

Observação:

VEICULO PARADO A BASTANTE TEMPO, FALTANDO OS RETORVISORES E LANTERNA TRASEIRA



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000585

Placa: C*****9

Data Impressão: 29/04/2025 16:21

Nr Motor: 9042950U9046884

Nr Chassi: 9BM3821114B382186

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	✓ OK	Farol Direito:	✓ OK
Farol Esquerdo:	✓ OK	Parabrisa Dianteiro:	✓ OK
Capô:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	⚠ Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	⚠ Faltando	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	⚠ Faltando	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Chave de Rodas:	✓ N/A
Macaco:	✓ N/A	Triângulo:	✓ N/A
Forração Interna:	✓ OK	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	⊘ Avariado	Pneus Traseiros:	⊘ Avariado
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	✓ N/A
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	⊘ Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000585

Placa: C*****9

Data Impressão: 29/04/2025 16:21

Nr Motor: 9042950U9046884

Nr Chassi: 9BM3821114B382186

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	ONIBUS
Placa		Renavam	00842751645
Chassi	9BM3821114B382186	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	9042950U9046884	Nr Caixa Câmbio	712623034525
Categoria	OFICIAL	Marca	MERCEDES-BENZ
Modelo	BUSSCAR EL BUSS R	Ano Fab.	2004
Ano Mod.	2004	Cor	FANTASIA
Combustível	DIESEL	UF	SP
Município	PONTAL-SP	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	177	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	NENHUMA	Cilindradas	4
Capacidade Passageiros	45	Eixo Tras. Diferencial	743251238913
PBT	1500	Mensagem	MOTOR AGREGADO: 904962599187

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	M***** D* P****
-----------------------	--------	--------------	-----------------

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000585	Placa: C*****9	Data Impressão: 29/04/2025 16:21
Nr Motor: 9042950U9046884	Nr Chassi: 9BM3821114B382186	



CHASSI



PLACA



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00000585

Placa: C****9

Data Impressão: 29/04/2025 16:21

Nr Motor: 9042950U9046884

Nr Chassi: 9BM382114B382186

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 37.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **90,00%**Valor Depreciado: **R\$ 3.700,00****Totais:**Sub-Total: **3.700,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 3.700,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: __/__/____