



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00001709

RANDON SR CA - SR



Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data Impressão: 01/10/2025 12:30

Data Vistoria: 16/09/2025 15:53

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

OSA: 1951

Modelo: RANDON SR CA - SR

Ano Fab / Modelo: 2007/2007

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO ÁGUA BRANCA /
SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa:
PR/SARANDI-PR

Nr Motor:

Nr Motor BIN:

Nr Chassi: 9ADG140377M253983

Nr Chassi BIN:
9ADG140377M253983

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões
originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN:

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Policia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

--



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00001709

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 01/10/2025 12:30

Nr Motor:

Nr Chassi: 9ADG140377M253983

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

1ºEixo Lado Esquerdo

Suporte Paralama: Bom

Parabarro L/E: Bom

Parabarro L/E: Bom

2ºEixo Lado Esquerdo

Paralama L/E: Bom

Suporte Paralama: Bom

Parabarro L/E: Bom

Assoalho: Ruim

Tampas Laterais: 50

Roda do Estepe: 50

Placa: Novo

Lacre da Placa: Bom

Paracheque: Bom

Lanterna Traseira L/E: Bom

1ºEixo Lado Direito

Lanterna Traseira Direita: Bom

Paralama L/D: Bom

Parabarro L/D: Bom

Suporte Paralama: Bom



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001709

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 01/10/2025 12:30

Nr Motor:


Nr Chassi: 9ADG140377M253983



TRASEIRA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR




INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 05




ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00001709

Placa: **170**

Data Impressão: 01/10/2025 12:30

Nr Motor:

Nr Chassi: 9ADG140377M253983

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 89.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **60,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 35.600,00**

Totais:

Sub-Total: **35.600,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 35.600,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: ANDERSON FREITAS DA SILVA

Data: ____/____/____