



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002291



L200 TRITON SPT GL - MMC



Vistoriador: Gilberto

Data Impressão: 18/12/2025 15:07

Data Vistoria: 04/11/2025 15:46

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: PJ44+C37, S/N, Zona Rural, Porto Murtinho/RR. CEP: 76935-000.

Vistoria Veicular:

OSA: 41

Modelo: L200 TRITON SPT GL - MMC

Ano Fab / Modelo:
2018/2019Categoria: Passeio e
UtilitárioLocal armazenamento: ICMBio | Porto Murtinho - Cautario
Guaporé/RO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: QLZ1139

UF/Cidade Placa: AC/RIO
BRANCO

Nr Motor: 4N15BAB9130

Nr Motor BIN: 4N15BAB9130

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18827

Nr Chassi BIN:
93XLJKL1TKCJ18827

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN:

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

L200 4X4 TRITON BEM CONSERVADA ATE FUNCIONANDO TAVA. IDRO LADO ESQUERDO TRASEIRO QUEBRADO



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002291

Placa: QLZ1139

Data Impressão: 18/12/2025 15:07

Nr Motor: 4N15BAB9130

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18827

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Paracheque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Parabrisa Dianteiro:	OK
Capô:	OK	Teto:	OK
Retrovisor Lado Direito:	OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	Porta Dianteira Esquerda:	OK
Porta Traseira Direita:	OK	Porta Traseira Esquerda:	OK
Porta Malas:	NÃO	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	Faltando
Vidro Traseiro Direito:	OK	Lanterna Traseira Direita:	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	Parabrisa Traseiro:	OK
Chave de Rodas:	NÃO	Macaco:	NÃO
Triângulo:	NÃO	Bancos Dianteiros:	OK
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	OK
Painel de Instrumentos:	OK	Pneus Dianteiros:	OK
Pneus Traseiros:	OK	Rodas Traseiras:	OK
Estepe:	NÃO	Rodas Dianteiras:	OK
Condição de locomoção:	NÃO	Veículo Blindado:	NÃO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002291

Placa: QLZ1139

Data Impressão: 18/12/2025 15:07

Nr Motor: 4N15BAB9130

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18827

Base de Dados

1 - AGREGADO

2 - PROPRIETÁRIO
ATUAL POR PLACA

3 - CONSULTA PF/PJ



Agregado - Restrições Agregado



Proprietário Atual



Consulta PJ



AGREGADO

Placa	QLZ1139	UF Placa	AC
Chassi	93XLJKL1TKCJ18827	Marca	MMC/L200 TRITON SPT GL
Tipo	CAMINHONETE	Combustível	DIESEL
Cor	BRANCA	RENAVAM	
Nr Motor	4N15BAB9130	Nr Cambio	
Nr Carroceria		NR Eixo Tras.	
Nr Eixos	2	Ano Fab	2018
Ano Modelo	2019	Situação	CIRCULACAO
Município	RIO BRANCO	Especie	ESPECIAL
Procedência	NACIONAL	Capacidade	5
Cilindradas	2442	Capacidade	295
Nr do Eixo Auxiliar		Tipo Remarcação Chassi	
UF Dest Faturado	GO	Cod Orgão SRF	
Data Ult. Atualização	28032019	Nr Doc Importação	
Tipo Doc Importador		Data Reg Doc Importação	



Agregado - Restrições:

Restrição 1

Restrição 2

Restrição 3

Restrição 4



PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	08829974003452	Nome Proprietário	INST CHICO MENDES DE C DA BIO
Data Óbito	NADA CONSTA		
Protocolo		UF Jurisdição	AC
Marca/Modelo	MMC L200 TRITON SPT GL	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2019	Ano Fabricação	2018
Placa	QLZ1139	Chassi	93XLJKL1TKCJ18827
Renavam	1184064773	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município Emplacamento	RIO BRANCO



CONSULTA PJ / EMPRESARIAL

Matriz	FILIAL	Data Abertura	26/04/2007
CNPJ	08829974003452	Nome Fantasia	ICMBIO ACRE

Página 3

Razão Social	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	Ult. Razão Social	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE
Situação RF	ATIVA	Capital Social	0,00
Porte	DEMAIS	EFR	
Situação Especial	Motivo Situação		
CONSULTA PJ- E-MAIL 1			
E-mail	ROSENIL.OLIVEIRA@ICMBIO.GOV.BR		
CONSULTA PJ ENDEREÇO 1			
Logradouro	RUA VETERANO MANUEL DE BARROS	Número	320
Complemento		Bairro	ABRAAO ALAB
Cidade	RIO BRANCO	UF	AC
CEP	69907-150	Tratado Correio	
Informações	SCORE: 1		
CONSULTA PJ - TELEFONE 1			
Telefone	(68) 32111705	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 2		
CONSULTA PJ - TELEFONE 2			
Telefone	(68) 981192733	Tipo	MOVEL
Informações	SCORE: 1		
CONSULTA PJ - TELEFONE 3			
Telefone	(21) 981687330	Tipo	MOVEL
Informações	SCORE: 3		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002291

Placa: QLZ1139

Data Impressão: 18/12/2025 15:07

Nr Motor: 4N15BAB9130

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18827



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05

Nr Motor: 4N15BAB9130

Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18827

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 77.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **80,00%**Valor Depreciado: **R\$ 15.400,00****Totais:**Sub-Total: **15.400,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 15.400,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Gilberto

Data: __/__/__