



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002345

L200 TRITON 3.2 D - MMC



Vistoriador: Gilberto

Data Impressão: 18/12/2025 15:08

Data Vistoria: 06/11/2025 14:00

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: Av. Lauro Sodré, 6500, Aeroporto, Porto Velho/RO. CEP: 76803-260.

Complemento: 74R3+2F Porto Velho, State of Rondônia

Vistoria Veicular:

OSA: 48

Modelo: L200 TRITON 3.2 D - MMC

Ano Fab / Modelo:
2013/2013

Categoria: Passeio e
Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Censipam - Porto Velho/RO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: NDU2317

UF/Cidade Placa: RO/PORTO VELHO

Nr Motor: 4M41UCBB8974

Nr Motor BIN: 4M41UCBB8974

Nr Chassi: 93XJNKB8TDCD80625

Nr Chassi BIN:
93XJNKB8TDCD80625

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN:

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

L200 4X4 TRITON PARADA FALTANDO BATERIA E ALGUMAS PECAS



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002345

Placa: NDU2317

Data Impressão: 18/12/2025 15:08

Nr Motor: 4M41UCBB8974

Nr Chassi: 93XJNKB8TDCD80625

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	✓ OK	Paracheque Traseiro:	⚠ Faltando
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	⊘ Avariado	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	⊘ Avariado	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	⚠ NÃO
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	⊘ Avariado
Parabrisa Traseiro:	⚠ Faltando	Chave de Rodas:	⚠ NÃO
Macaco:	⚠ NÃO	Triângulo:	⚠ NÃO
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros:	✓ OK
Forração Do Teto:	✓ OK	Forração Interna:	✓ OK
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	✓ OK	Pneus Traseiros:	⊘ Avariado
Rodas Traseiras:	⊘ Avariado	Estepe:	⚠ NÃO
Rodas Dianteiras:	⊘ Avariado	Condição de locomoção:	⚠ NÃO
Veículo Blindado:	⚠ NÃO		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002345

Placa: NDU2317

Data Impressão: 18/12/2025 15:08

Nr Motor: 4M41UCBB8974

Nr Chassi: 93XJNKB8TDCD80625

Base de Dados

1 - AGREGADO

2 - PROPRIETÁRIO
ATUAL POR PLACA

3 - CONSULTA PF/PJ



Agregado - Restrições Agregado



Proprietário Atual



Consulta PJ



AGREGADO

Placa	NDU2317	UF Placa	RO
Chassi	93XJNKB8TDCD80625	Marca	MMC/L200 TRITON 3.2 D
Tipo	CAMINHONETE	Combustível	DIESEL
Cor	BRANCA	RENAVAM	
Nr Motor	4M41UCBB8974	Nr Cambio	
Nr Carroceria		NR Eixo Tras.	
Nr Eixos	2	Ano Fab	2013
Ano Modelo	2013	Situação	CIRCULACAO
Município	PORTO VELHO	Especie	ESPECIAL
Procedência	NACIONAL	Capacidade	5
Cilindradas	3200	Capacidade	295
Nr do Eixo Auxiliar		Tipo Remarcação Chassi	
UF Dest Faturado	GO	Cod Orgão SRF	
Data Ult. Atualização	30042014	Nr Doc Importação	
Tipo Doc Importador		Data Reg Doc Importação	



Agregado - Restrições:

Restrição 1

Restrição 2

Restrição 3

Restrição 4



PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	08829974002057	Nome Proprietário	INSTCHICO MC BIODIVERSIDADE
Data Óbito	NADA CONSTA		
Protocolo		UF Jurisdição	RO
Marca/Modelo	MMC L200 TRITON 32 D	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	2013	Ano Fabricação	2013
Placa	NDU2317	Chassi	93XJNKB8TDCD80625
Renavam	1003999740	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município Emplacamento	PORTO VELHO



CONSULTA PJ / EMPRESARIAL

Matriz	FILIAL	Data Abertura	26/04/2007
CNPJ	08829974002057		

Página 3

Nome Fantasia COORDENACAO REGIONAL EM PORTO

VELHO

Razão Social	INSTITUTO CHICO MENDES DE	Ult. Razão Social	INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE		CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	

Situação RF	ATIVA	Capital Social	0,00
-------------	-------	----------------	------

Porte	DEMAIS	EFR	
-------	--------	-----	--

Situação Especial	Motivo Situação
-------------------	-----------------

CONSULTA PJ ENDEREÇO 1

Logradouro	AVENIDA LAURO SODRE	Número	6500
Complemento		Bairro	AEROPORTO
Cidade	PORTO VELHO	UF	RO
CEP	76803-260	Tratado Correio	
Informações	SCORE: 1		

CONSULTA PJ - TELEFONE 1

Telefone	(69) 32176520	Tipo	FIXO
Informações	SCORE: 1	Operadora	



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002345

Placa: NDU2317

Data Impressão: 18/12/2025 15:08

Nr Motor: 4M41UCBB8974

Nr Chassi: 93XJNKB8TDCD80625



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PLACA




COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01

ID Vistoria: 00002345

Placa: NDU2317

Data Impressão: 18/12/2025 15:08

Nr Motor: 4M41UCBB8974

Nr Chassi: 93XJNKB8TDCD80625

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 56.700,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **80,00%**Valor Depreciado: **R\$ 11.340,00****Totais:**Sub-Total: **11.340,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 11.340,00**

Página 5

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Gilberto

Data: ____/____/____