E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM | **Numeração: 00002061**

L200 TRITON 3.2 D - MITSUBISHI

BRASIL NXR5967

Vistoriador: Gilberto	*Data Impressão: 02/12/2025 10:38*	Data Vistoria: 06/11/2025 10:12

Cliente:

Nome: **Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio**	CPF/CNPJ: **08.829.974/0002-75**

Local de atendimento:

Endereço: **Av. Lauro Sodré, 6500, Aeroporto, Porto Velho/RO. CEP: 76803-260.**

Complemento: **74R3+2F Porto Velho, State of Rondônia**

Vistoria Veicular:

OSA: **45**

Modelo: **L200 TRITON 3.2 D - MITSUBISHI**		Ano Fab / Modelo: **2013/2013**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ICMBio | Censipam - Porto Velho/RO**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: **NXR5967**	UF/Cidade Placa: **AC/RIO BRANCO-AC**		
Nr Motor: **4M41UCBB8985**	Nr Motor BIN: **4M41UCBB8985**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **93XJNKB8TDCD80427**	Nr Chassi BIN: **93XJNKB8TDCD80427**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Branca**		

Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:


Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)	Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

L200 4X4 TRITON BEM CONSERVADA LIGANDO FAZER ALGUNS REPAROS NA CARROCERIA



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002061 | **Placa: NXR5967** | *Data Impressão: 02/12/2025 10:38*

Nr Motor: 4M41UCBB8985 | **Nr Chassi: 93XJNKB8TDCD80427**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	**Parachoque Traseiro:**	Faltando
Farol Direito:	OK	**Farol Esquerdo:**	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	**Capô:**	OK
Teto:	OK	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Porta Traseira Direita:**	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	**Porta Malas:**	NÃO
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	**Vidro Traseiro Direito:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	**Chave de Rodas:**	NÃO
Macaco:	NÃO	**Triangulo:**	NÃO
Bancos Dianteiros:	OK	**Bancos Traseiros:**	OK
Forração Do Teto:	OK	**Forração Interna:**	OK
Pedais:	OK	**Volante:**	OK
Alavanca da Marcha:	OK	**Painel de Instrumentos:**	OK
Pneus Dianteiros:	OK	**Pneus Traseiros:**	OK
Rodas Traseiras:	OK	**Estepe:**	NÃO
Rodas Dianteiras:	OK	**Condição de locomoção:**	OK
Veiculo Blindado:	NÃO		

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002061 | **Placa: NXR5967** | *Data Impressão: 02/12/2025 10:38*

Nr Motor: 4M41UCBB8985 | **Nr Chassi: 93XJNKB8TDCD80427**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

- **Bin Estadual - Restrições**
- **Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo**
- **Bin Estadual - Restrições do Proprietário**

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	CAMINHONETE
Placa	NXR5967	**Renavam**	00592646262
Chassi	93XJNKB8TDCD80427	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	4M41UCBB8985	**Categoria**	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	**Modelo**	L200 TRITON 3.2 D
Ano Fab.	2013	**Ano Mod.**	2013
Cor	BRANCA	**Combustível**	DIESEL
UF	AC	**Município**	RIO BRANCO-AC
Espécie	ESPECIAL	**Potência**	170
Procedência Veículo	NACIONAL	**Carroceria**	ABER CDUP
Cilindradas	3200	**Capacidade Carga**	101
Capacidade Passageiros	5	**Nr Eixos**	2
PBT	295	**CMT**	525
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 4M41UCBB8985		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	564,50		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*


Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Administrativa**	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	**Restrição Guincho**	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002061 | **Placa: NXR5967** | *Data Impressão: 02/12/2025 10:38*

Nr Motor: 4M41UCBB8985 | **Nr Chassi: 93XJNKB8TDCD80427**




CHASSI




FRENTE



TRASEIRA


MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


TETO



LATERAL ESQUERDA


COLUNA TRASEIRA ESQ


PNEU TRASEIRO ESQUERDO




PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR







INTERIOR 02	INTERIOR 03	INTERIOR 04
		
ADICIONAL 01	ADICIONAL 02	ADICIONAL 03

ADICIONAL 04


ID Vistoria: 00002061 **Placa: NXR5967** *Data Impressão: 02/12/2025 10:38*

Nr Motor: 4M41UCBB8985 **Nr Chassi: 93XJNKB8TDCD80427**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 62.440,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **80,00%**

Valor Depreciado: **R$ 12.488,00**

Totais:

Sub-Total: **12.488,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 12.488,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.


6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Gilberto

Data: ____/____/_____