E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM | **Numeração: 00002068**

L200 TRITON SPT GL - MITSUBISHI

BRASIL QLZ1099

Vistoriador: Gilberto	*Data Impressão: 02/12/2025 10:44*	Data Vistoria: 06/11/2025 12:37

Cliente:

Nome: **Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio**	CPF/CNPJ: **08.829.974/0002-75**

Local de atendimento:

Endereço: **Av. Lauro Sodré, 6500, Aeroporto, Porto Velho/RO. CEP: 76803-260.**

Complemento: **74R3+2F Porto Velho, State of Rondônia**

Vistoria Veicular:

OSA: **46**

Modelo: **L200 TRITON SPT GL - MITSUBISHI**		Ano Fab / Modelo: **2018/2019**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ICMBio | Censipam - Porto Velho/RO**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: **QLZ1099**	UF/Cidade Placa: **AC/RIO BRANCO-AC**		
Nr Motor: **4N15BAB9098**	Nr Motor BIN: **4N15BAB9098**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **93XLJKL1TKCJ18854**	Nr Chassi BIN: **93XLJKL1TKCJ18854**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível: **Diesel**	Combustível BIN: **Diesel**		
Cor: **Branca**	Cor BIN: **Branca**		

Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) — Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:


L200 4X4 TRITON BEM CONSERVADA ESTA FUNCIONANDO SO PERDERAM A CHAVE!!!



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI


FRENTE


TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002068 | **Placa: QLZ1099** | *Data Impressão: 02/12/2025 10:44*

Nr Motor: 4N15BAB9098 | **Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18854**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	**Parachoque Traseiro:**	OK
Farol Direito:	OK	**Farol Esquerdo:**	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	**Capô:**	OK
Teto:	OK	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Porta Traseira Direita:**	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	**Porta Malas:**	NÃO
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	**Lanterna Traseira Direita:**	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	**Parabrisa Traseiro:**	OK
Chave de Rodas:	NÃO	**Macaco:**	NÃO
Triangulo:	NÃO	**Bancos Dianteiros:**	OK
Bancos Traseiros:	OK	**Forração Do Teto:**	OK
Forração Interna:	OK	**Pedais:**	OK
Volante:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Painel de Instrumentos:	OK	**Pneus Dianteiros:**	OK
Rodas Traseiras:	OK	**Estepe:**	NÃO
Rodas Dianteiras:	OK	**Condição de locomoção:**	OK
Veiculo Blindado:	NÃO		

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002068 | **Placa: QLZ1099** | *Data Impressão: 02/12/2025 10:44*

Nr Motor: 4N15BAB9098 | **Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18854**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

Bin Estadual - Restrições

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Bin Estadual - Restrições do Proprietário

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Tipo**	CAMINHONETE
Placa	QLZ1099	**Renavam**	01184063343
Chassi	93XLJKL1TKCJ18854	**Situação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	4N15BAB9098	**Categoria**	OFICIAL
Marca	MITSUBISHI	**Modelo**	L200 TRITON SPT GL
Ano Fab.	2018	**Ano Mod.**	2019
Cor	BRANCA	**Combustível**	DIESEL
UF	AC	**Município**	RIO BRANCO-AC
Espécie	ESPECIAL	**Potência**	190
Procedência Veículo	NACIONAL	**Carroceria**	ABER CDUP
Cilindradas	2442	**Capacidade Carga**	105
Capacidade Passageiros	5	**Nr Eixos**	2
PBT	295	**CMT**	525

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R$ 229,06	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	229,06		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0**********	**Proprietário**	I*** C**** M***** D* C D* B**

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002068 | **Placa: QLZ1099** | *Data Impressão: 02/12/2025 10:44*

Nr Motor: 4N15BAB9098 | **Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18854**



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE




TRASEIRA



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




PNEU TRASEIRO DIREITO



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA







INTERIOR	INTERIOR 02	INTERIOR 03
		
INTERIOR 04	INTERIOR 05	ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00002068 **Placa: QLZ1099** *Data Impressão: 02/12/2025 10:44*

Nr Motor: 4N15BAB9098 **Nr Chassi: 93XLJKL1TKCJ18854**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 27.800,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R$ 27.800,00**

Totais:

Sub-Total: **27.800,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 27.800,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Gilberto Lucas dos Santos Junior

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Gilberto

Data: ____/____/_____