



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



SUCATA INSERVÍVEL (Reciclagem)

Numeração: 00002084



FORD RANGER XL 13D - FORD



Vistoriador: Gilberto

Data Impressão: 02/12/2025 10:55

Data Vistoria: 11/11/2025 14:54

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: RODOVIA ESTADUAL RO 452 KM 12, S/N, FLORESTA DO JAMARI, ITAPUÁ DO OESTE/RO.

Complemento: ICMBio / ITUAPUÁ DO OESTE - RO / (69) 9286-3250, H

Vistoria Veicular:

OSA: 18

Modelo: FORD RANGER XL 13D - FORD

Ano Fab / Modelo: /

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Floresta Nacional do Jamari - ITUAPUÁ DO OESTE/RO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: JGE0269

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Motor BIN:
B32571945

Condições Motor: VEÍCULO SEM MOTOR

Nr Chassi: 8AFER13D01J212630

Nr Chassi BIN:
8AFER13D01J212630Y

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN:

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

RANGER XL 4X4 PARADA SUCATA SEM MOTOR



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002084

Placa: JGE0269

Data Impressão: 02/12/2025 10:55

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 8AFER13D01J212630

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Paracheque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	Avariado	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002084

Placa: JGE0269

Data Impressão: 02/12/2025 10:55

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 8AFER13D01J212630

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	JGE0269	Renavam	00768081351
Chassi	8AFER13D01J212630	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	B32571945	Município	BRASILIA
UF	DF	Tipo	CAMINHONETE
Categoria	CARGA	Marca Modelo	I/FORD/I/FORD RANGER XL 13D
Ano Fab	2001	Ano Mod	2001
Procedência Veículo	IMPORTADO	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Nr Eixos	2
Combustível	DIESEL	Cilindradas	2505
Cor	BRANCA	Potência	115
Capacidade Passageiros	6	CMT	290
CPF/CNPJ Faturado	03470727001607	UF Faturamento	DF
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		



BIN FEDERAL - Restrições:



Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):



RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00002084





Placa: JGE0269

Data Impressão: 02/12/2025 10:55

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 8AFER13D01J212630



IDENTIFICAÇÃO LOTE	CHASSI	MOTOR
		
DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA	LATERAL ESQUERDA	TRASEIRA DIAGONAL DIREITA
		
COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR	INTERIOR 02
		
INTERIOR 03	INTERIOR 04	ADICIONAL 03
		
ADICIONAL 04		

ID Vistoria: 00002084

Placa: JGE0269

Data Impressão: 02/12/2025 10:55

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 8AFER13D01J212630

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 6.500,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **90,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 650,00**

Totais:

Sub-Total: **650,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 650,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Gilberto

Data: ____/____/____