



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00000617

JIALING - I



Vistoriador: Natan Bento Santos

Data Impressão: 03/12/2025 16:06

Data Vistoria: 24/11/2024 10:01

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: RODOVIA ESTADUAL RO 452 KM 12, S/N, FLORESTA DO JAMARI, ITAPUÁ DO OESTE/RO.

Complemento: ICMBio / ITUAPUÁ DO OESTE - RO / (69) 9286-3250, H

Vistoria Veicular:

Modelo: JIALING - I

Ano Fab / Modelo: 1995/1996

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Floresta Nacional do Jamari - ITUAPUÁ DO OESTE/RO

Tipo Veículo: Veículos

Placa: NBQ4790

UF/Cidade Placa:
RO/PORTO VELHO-RO

Nr Lacre Placa: SEM A PLACA FÍSICA

Nr Motor: 016820

Nr Motor BIN: 016820

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: LAAJ125L5S1000746

Nr Chassi BIN:
LAAJ125L5S1000746

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

MAU ESTADO DE CONSERVACAO
MOTOR TRAVADO, BAIXO APROVEITAMENTO DE PECAS
ACESSORIOS NAO VERIFICADOS, SISTEMA ELETRICO INOPERANTE.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000617

Placa: NBQ4790

Data Impressão: 03/12/2025 16:06

Nr Motor: 016820

Nr Chassi: LAAJ125L5S1000746

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA


PINTURA TANQUE:	⚠️ AVARIADO	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	⚠️ AVARIADO
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	⚠️ AVARIADO	CARENAGEM DA RABETA:	⚠️ AVARIADO
PARALAMA DIANTEIRO:	⚠️ AVARIADO	PARALAMA TRASEIRO:	⚠️ AVARIADO
PAINEL:	⚠️ AVARIADO	CARENAGEM DO PAINEL:	⚠️ AVARIADO
BLOCO OPTICO:	⚠️ AVARIADO	ARO/RODA DIANTEIRO:	⚠️ AVARIADO
PNEU TRASEIRO:	⚠️ AVARIADO	FREIO DIANTEIRO:	⚠️ AVARIADO
FREIO TRASEIRO:	⚠️ AVARIADO	MANETE DE FREIO:	⚠️ AVARIADO
MANETE DE EMBREAGEM:	✅ OK	LUVA DO GUIDÃO:	⚠️ AVARIADO
RETROVISOR ESQUERDO:	⚠️ AVARIADO	RETROVISOR DIREITO:	⚠️ AVARIADO
CAPA BANCO:	⚠️ AVARIADO	ESTRIBO:	⚠️ AVARIADO
PEDALEIRA DE PARTIDA:	✅ OK	PROTETOR DE ESCAPE:	⚠️ AVARIADO
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	⚠️ AVARIADO		



PINTURA TANQUE:
⚠️ AVARIADO



CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:
⚠️ AVARIADO




CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:
⚠️ AVARIADO



CARENAGEM DA RABETA:
⚠️ AVARIADO



PARALAMA DIANTEIRO:
⚠️ AVARIADO



PARALAMA TRASEIRO:
⚠️ AVARIADO



PAINELO:
⚠️ AVARIADO




CARENAGEM:
⚠️ AVARIADO



PISTÃO:
⚠️ AVARIADO



ARO/RODA DIANTEIRO:
⚠️ AVARIADO



PNEU TRASEIRO:
⚠️ AVARIADO



FREIO DIANTEIRO:
⚠️ AVARIADO



FREIO TRASEIRO:
⚠️ AVARIADO



MANETE DE FREIO:
⚠️ AVARIADO



LUVA DO GUIDÃO:
⚠️ AVARIADO




RETROVISOR ESQUERDO:
⚠️ AVARIADO



RETROVISOR DIREITO:
⚠️ AVARIADO



CAPA BANCO:
⚠️ AVARIADO



ESTRIBO:
⚠️ AVARIADO



PROTECTOR DE ESCAPE:
⚠️ AVARIADO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000617

Placa: NBQ4790

Data Impressão: 03/12/2025 16:06

Nr Motor: 016820

Nr Chassi: LAAJ125L5S1000746

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - PROPRIETÁRIO
ATUAL POR PLACA

Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Proprietário Atual



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLO
Placa	NBQ4790	Renavam	00710552262
Chassi	LAAJ125L5S1000746	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	016820	Marca	I
Modelo	JIALING	Ano Fab.	1995
Ano Mod.	1996	Cor	BRANCA
Combustível	GASOLINA	UF	RO
Município	PORTO VELHO-RO	Espécie	PASSAGEIRO
Procedência Veículo	IMPORTADO	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	125	Capacidade Passageiros	2



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 1.579,20	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	1.579,20		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO TRIBUTARIA: BENEFICIO TRIBUTARIO
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: BENEFICIO TRIBUTARIO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	NBQ4790
Renavam	00710552262	Chassi	LAAJ125L5S1000746
Remarcação Chassi	NORMAL	Nr Motor	16820
Município	PORTO VELHO	UF	RO

Tipo	MOTOCICLO	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	I/JIALING/JH 125L	Ano Fab	1995
Ano Mod	1996	Procedência Veículo	IMPORTADO
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	INEXISTENTE
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	125
Cor	BRANCA	Capacidade Passageiros	2
CPF/CNPJ Faturado	02546694000192	UF Faturamento	RO
Última Atualização	10/10/2005	CPF/CNPJ Proprietário	6*****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	BENEFICIO TRIBUTARIO	Restrição Judicial	NAO
Comunicação de Venda	NAO		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NAO
---------	-----

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.*

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	63752604000104	Nome Proprietário	SEC. DE EST. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTA
Data Óbito	NADA CONSTA		
Protocolo		UF Jurisdição	RO
Marca/Modelo	I/JIALING JH 125L	Código Marca/Modelo	
Ano Modelo	1996	Ano Fabricação	1995
Placa	NBQ4790	Chassi	LAAJ125L5S1000746
Renavam	00710552262	Cor	BRANCA
Tipo Situação		Município Emplacamento	PORTO VELHO

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000617

Placa: NBQ4790

Data Impressão: 03/12/2025 16:06

Nr Motor: 016820

Nr Chassi: LAAJ125L5S1000746






MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA





ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00000617

Placa: NBQ4790

Data Impressão: 03/12/2025 16:06

Nr Motor: 016820

Nr Chassi: LAAJ125L5S1000746

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 3.500,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **95,00%**Valor Depreciado: **R\$ 175,00****Totais:**Sub-Total: **175,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 175,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Natan Bento Santos

Data: ____/____/____