



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002366



POLO SEDAN 1.6 - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data Impressão: 10/12/2025 16:01

Data Vistoria: 05/12/2025 08:44

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: BR - 222 | 3HJF+P3 Açailândia, MA, S/N, Centro, Açailândia/MA. CEP: 65930-000.

Complemento: Ao lado do Metal Mix

Vistoria Veicular:

OSA: 2

Modelo: POLO SEDAN 1.6 - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 2005/2006

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Rebio
Gurupi - Açailândia/MA

Tipo Veículo: Veículos

Placa: HMG6218

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: BPA053605

Nr Motor BIN: BPA053605

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWJB09N16P005470

Nr Chassi BIN:
9BWJB09N16P005470

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais
de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não


Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:

PROBLEMAS NO MOTOR, SUSPENSÃO E FREIOS



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002366

Placa: HMG6218

Data Impressão: 10/12/2025 16:01

Nr Motor: BPA053605

Nr Chassi: 9BWJB09N16P005470

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):


Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Parabrisa Dianteiro:	✗ Avariado
Capô:	✓ OK	Teto:	✓ OK
Retrovisor Lado Direito:	✓ OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK
Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Porta Traseira Direita:	✓ OK	Porta Traseira Esquerda:	✓ OK
Porta Malas:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK
Vidro Traseiro Direito:	✓ OK	Lanterna Traseira Direita:	✓ OK
Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK	Parabrisa Traseiro:	✓ OK
Chave de Rodas:	⚠ Faltando	Macaco:	⚠ Faltando
Triângulo:	⚠ Faltando	Bancos Dianteiros:	✗ Avariado
Bancos Traseiros:	✓ OK	Forração Do Teto:	✓ OK
Forração Interna:	✓ OK	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Painel de Instrumentos:	✓ OK	Pneus Dianteiros:	✓ OK
Pneus Traseiros:	✓ OK	Rodas Traseiras:	✓ OK
Estepe:	⚠ Faltando	Rodas Dianteiras:	✓ OK
Condição de locomoção:	✓ SIM	Veículo Blindado:	⚠ NÃO



Parabrisa Dianteiro:

✗ Avariado



Bancos Dianteiros:

✗ Avariado



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002366

Placa: HMG6218

Data Impressão: 10/12/2025 16:01

Nr Motor: BPA053605

Nr Chassi: 9BWJB09N16P005470

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	HMG6218	Renavam	00874545919
Chassi	9BWJB09N16P005470	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	BPA053605	Categoria	OFICIAL
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	POLO SEDAN 1.6
Ano Fab.	2005	Ano Mod.	2006
Cor	BRANCA	Combustível	ALCO/GASOL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	103
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1599	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	160
CMT	260		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 659,14	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 476,24
Valor Débito Licenc	659,14	Valor Débito Multa	476,24

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00002366

Placa: HMG6218

Data Impressão: 10/12/2025 16:01

Nr Motor: BPA053605

Nr Chassi: 9BWJB09N16P005470



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



CHASSI DESCARACTERIZADO




FRENTE



TRASEIRA



PLACA CORTADA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




LATERAL ESQUERDA





COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



 COLUNA TRASEIRA DIR	 LATERAL DIREITA	 DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA
 COLUNA DIANTEIRA DIR	 INTERIOR	 INTERIOR 02
 INTERIOR 03	 INTERIOR 04	 INTERIOR 05
 ADICIONAL 01		

ID Vistoria: 00002366		Placa: HMG6218	Data Impressão: 10/12/2025 16:01
Nr Motor: BPA053605		Nr Chassi: 9BWJB09N16P005470	
Vistoria Financeira:			
Valor Avaliado: R\$ 14.210,00		Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 80,00%		Valor Depreciado: R\$ 2.842,00	
Totais:			
Sub-Total: 2.842,00		Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 2.842,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Sávio Gabriel Lima Paiva

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Sávio Gabriel Lima Paiva

Data: ____/____/____