




LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00002128



CARGO 2429 L (NACIONAL) - 337913



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 26/11/2025 09:31

Data Vistoria: 13/11/2025 08:52

Ciente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **2199**

Modelo: **CARGO 2429 L (NACIONAL) - 337913**

Ano Fab / Modelo: **2013/2013**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa:

UF/Cidade Placa:
MT/VARZEA GRANDE-MT

Nr Motor: **36460092**

Nr Motor BIN: **36460092**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9BFYEAL2DBL55575**

Nr Chassi BIN:
9BFYEAL2DBL55575

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Diesel**

Combustível BIN: **Diesel**

Cor: **Prata**

Cor BIN: **Prata**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Federal**

Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

Observação:

--



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002128

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 26/11/2025 09:31

Nr Motor: 36460092

Nr Chassi: 9BFYEALE2DBL55575

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ☒ OK
- ☐ APROVADO COM APONTAMENTO
- ATENÇÃO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	☒ OK
Farol Direito:	☒ OK	Farol Esquerdo:	☒ OK
Parabrisa Dianteiro:	☒ OK	Capô:	Avariado
Teto:	☒ OK	Retrovisor Lado Direito:	☒ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	☒ OK	Porta Dianteira Direita:	☒ OK
Porta Dianteira Esquerda:	☒ OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	☒ OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	☒ OK	Lanterna Traseira Direita:	☒ OK
Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado	Bancos Dianteiros:	☒ OK
Bancos Traseiros:	☒ OK	Forração Do Teto:	☒ OK
Forração Interna:	☒ OK	Pedais:	☒ OK
Volante:	☒ OK	Alavanca da Marcha:	☒ OK
Painel de Instrumentos:	Avariado	Pneus Dianteiros:	☒ OK
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	☒ OK
Estepe:	☒ OK	Rodas Dianteiras:	☒ OK
Condição de locomoção:	☒ N/A	Veiculo Blindado:	NÃO



Estepe:
☒ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002128

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 26/11/2025 09:31

Nr Motor: 36460092

Nr Chassi: 9BFYEALE2DBL55575

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHAO
Placa	[REDACTED]	Renavam	01013023827
Chassi	9BFYEALE2DBL55575	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	36460092	Categoria	ALUGUEL
Marca	337913	Modelo	CARGO 2429 L (NACIONAL)
Ano Fab.	2013	Ano Mod.	2013
Cor	PRATA	Combustível	DIESEL
UF	MT	Município	VARZEA GRANDE-MT
Espécie	CARGA	Potência	290
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	FECHADA CABINE ESTENDIDA
Cilindradas	6693	Capacidade Carga	1573
Capacidade Passageiros	2	Nr Eixos	3
PBT	2300	CMT	3500



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 4.193,66	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 189,34	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 1.106,35
Valor Débito IPVA	4.193,66	Valor Débito Licenc	189,34
Valor Débito Multa	1.106,35		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	6*****	Proprietário	N**** C***** D* S**** F****
-----------------------	--------	--------------	-----------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	[REDACTED]	Renavam	01013023827
Chassi	9BFYEALE2DBL55575	Remarcação Chassi	NORMAL

Nr Motor	36460092	Município	VARZEA GRANDE
UF	MT	Tipo	CAMINHAO
Categoria	CARGA	Marca Modelo	FORD/FORD/CARGO 2429 L
Ano Fab	2013	Ano Mod	2013
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	RSLC710780E0001	Nr Eixos	3
Combustível	DIESEL	Cilindradas	6693
Cor	PRATA	Potência	290
Capacidade Passageiros	2	CMT	3500
CPF/CNPJ Faturado	10546678000128	UF Faturamento	PR
CPF/CNPJ Proprietário	6*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	POSSUI RENAINF
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA



RENAJD (CORTESIA):

RENAJD	NADA CONSTA
--------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002128

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 26/11/2025 09:31

Nr Motor: 36460092

Nr Chassi: 9BFYEAL2DBL55575



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



LATERAL ESQUERDA

COLUNA DIANTEIRA ESQ



COLUNA TRASEIRA ESQ

PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01




ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002128

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 26/11/2025 09:31

Nr Motor: 36460092

Nr Chassi: 9BFYEAL2DBL55575

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 272.411,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **30,00%**Valor Depreciado: **R\$ 190.687,70****Totais:**Sub-Total: **190.687,70**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 190.687,70**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Rodolfo Araujo

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____