E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM | **Numeração: 00002144**

FH12 420 6X2T - VOLVO

[redacted]

Vistoriador: Rodolfo Araujo	*Data Impressão: 25/11/2025 19:01*	Data Vistoria: 14/11/2025 13:13

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **2406**			
Modelo: **FH12 420 6X2T - VOLVO**		Ano Fab / Modelo: **2006/2006**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **BA/SIMOES FILHO-BA**		
Nr Motor: **D12781732D1E**	Nr Motor BIN: **D12781732D1E**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9BVAN60C56E721326**	Nr Chassi BIN: **9BVAN60C56E721326**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: **319027920063719024E**		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Branca**		
Tem KIT GNV: **Não**			
Órgão Apreensor:**Policia Federal**			

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

-



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002144 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 25/11/2025 19:01*

Nr Motor: D12781732D1E **Nr Chassi: 9BVAN60C56E721326**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Parachoque Traseiro:**	Avariado
Farol Direito:	OK	**Farol Esquerdo:**	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	**Capô:**	OK
Retrovisor Lado Direito:	OK	**Retrovisor Lado Esquerdo:**	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	**Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Bancos Dianteiros:	Avariado	**Bancos Traseiros:**	Avariado
Forração Do Teto:	OK	**Forração Interna:**	Avariado
Pedais:	OK	**Volante:**	OK
Alavanca da Marcha:	OK	**Painel de Instrumentos:**	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	**Pneus Traseiros:**	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	**Rodas Dianteiras:**	OK
Condição de locomoção:	N/A	**Veiculo Blindado:**	NÃO

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002144 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 25/11/2025 19:01*

Nr Motor: D12781732D1E **Nr Chassi: 9BVAN60C56E721326**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Bin Estadual - Restrições do Proprietário

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Tipo**	C TRATOR
Placa	[redacted]	**Renavam**	00899425275
Chassi	9BVAN60C56E721326	**Situação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	D12781732D1E	**Nr Caixa Câmbio**	319027920063719024E
Categoria	PARTICULAR	**Marca**	VOLVO
Modelo	FH12 420 6X2T	**Ano Fab.**	2006
Ano Mod.	2006	**Cor**	BRANCA
Combustível	DIESEL	**UF**	BA
Município	SIMOES FILHO-BA	**Espécie**	TRACAO
Potência	420	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	**Nr Eixos**	3
Terceiro Eixo	0400750656862	**Eixo Tras. Diferencial**	6I4132
PBT	2300	**CMT**	6000

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R$ 1.370,06	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	1.370,06		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

Proprietário	K***** H******** D* J****

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: RESTRICAO JURIDICA
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: RESTRICAO JURIDICA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002144 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 25/11/2025 19:01*

Nr Motor: D12781732D1E **Nr Chassi: 9BVAN60C56E721326**



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR





INTERIOR







INTERIOR 02	INTERIOR 03	INTERIOR 04
		
INTERIOR 05	**ADICIONAL 01**	**ADICIONAL 02**
		
ADICIONAL 03	**ADICIONAL 04**	
		

ID Vistoria: 00002144 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 25/11/2025 19:01*

Nr Motor: D12781732D1E **Nr Chassi: 9BVAN60C56E721326**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 170.000,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **60,00%**

Valor Depreciado: **R$ 68.000,00**

Totais:

Sub-Total: **68.000,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 68.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/_____