




Na ilustração acima, tem-se parte da planta de Zoneamento de Santos, onde foi possível identificar a região na qual está situado o imóvel objeto, através do círculo vermelho, bem como sua classificação, como sendo **ZI - Zona Intermediária**.

III DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

III.1 Descrição do Edifício

Após a devida vistoria *in-situ*, foram colhidos os elementos necessários para descrição do Edifício onde localiza-se a unidade habitacional avalianda, o qual possui Padrão Superior, com frente para a Rua Monsenhor Paula Rodrigues, Nº 129, Vila Belmiro – Santos/SP.



Na imagem acima, nota-se uma tomada da testada do Edifício onde localiza-se a referida unidade habitacional.

Topografia e Georreferenciamento
 Possessórias em Geral e Usucapião
 Patologia Construtiva

Engenheiro Civil
 Avaliação de Imóveis
 Grafotécnica
 Fraude ao Consumo



Nas imagens, acima e abaixo, nota-se o portão de entrada de veículos, bem como o estacionamento coberto do referido Edifício.

