

III DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

III.1 Descrição do Edifício


Após a devida vistoria *in-situ*, foram colhidos os elementos necessários para descrição do “Condomínio Edifício Residencial Portal da Barra”, o qual possui Padrão Médio, com frente para a Rua Hélio Ansaldo identificado pelo Nº 82, Macuco – Santos / SP.

As imagens a seguir demonstram o “Condomínio Edifício Residencial Portal da Barra”, onde encontra-se inserida a referida unidade habitacional.




Acima, temos uma tomada da testada do Edifício Portal da Barra.

O “Condomínio Edifício Residencial Portal da Barra” é composto de 1 (um) bloco, apresentando no pavimento térreo a entrada de acesso aos pedestres e veículos pela Rua Hélio Ansaldo.



Acima e abaixo, tem-se outra tomada da testada do edifício, onde é possível observar o acesso à pedestres e a veículos.




Hall de Entrada

O Hall de entrada apresenta piso em porcelanato, paredes revestidas com massa fina pintada, forro com revestimento de gesso, portas e janelas de vidro e alumínio.



Acima e abaixo, tem-se ilustrado o Hall de Entrada do edifício, onde observa-se suas características.



Salão

O salão apresenta piso revestido com cerâmica, paredes revestidas com massa fina pintada, teto com forro de gesso e portas e janelas de vidro com esquadrias de alumínio.



Acima e abaixo, tem-se ilustrado o Salão do edifício, onde observa-se suas características.

