

III DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

III.1 Descrição do Edifício

Após a devida vistoria *in-situ*, foram colhidos os elementos necessários para descrição do “Condomínio Edifício Corveta”, o qual possui Padrão Médio, com frente para a Avenida Presidente Wilson, identificado pelo Nº 15, Gonzaga – Santos / SP.

As imagens a seguir demonstram o “Condomínio Edifício Corveta”, onde encontra-se inserida a referida unidade habitacional.



Acima, temos uma tomada da testada do Edifício Corveta.

O “Edifício Corveta” é composto de 1 (um) bloco, contendo 11 (onze) pavimentos, com 06 (seis) apartamentos por andar, apresentando no pavimento térreo a entrada de acesso aos pedestres pela Avenida Presidente Wilson.



Acima e abaixo, tem-se outra tomada da testada do edifício, onde é possível observar a presença de lojas no pavimento térreo, bem como o acesso à pedestres.



Hall de Entrada

O hall de entrada apresenta piso cerâmico e ardósia, paredes totalmente azulejadas, teto com acabamento em gesso e porta de vidro.



Acima e abaixo, tem-se o hall de entrada, onde é possível observar suas dimensões e acabamentos.

