

DADOS DO PEDIDO

Solicitante Santander	Nº da Proposta 0010527547	Data Solicitação 09/02/2026
Empresa responsável INVESTCORP NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Avaliador responsável Heraldo Shoji Munakata	CREA 5060383263
Proponente WESLEY QUEIROZ DE MEDEIROS	CPF/CNPJ 024.872.233-67	

DADOS DO IMÓVEL

Endereço AVENIDA 01	Número S/N	Complemento LOTE 006C, QUADRA M08	
Bairro JARDIM DO LAGO	Município Xinguara	UF PA	CEP 68555001
Tipo do imóvel Casa	Matrícula 17.699	Núm. Registro de Imóveis 1º CRI XINGUARA/PA	

RESUMO



METODOLOGIA APLICADA	
Método Evolutivo	
GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO	
II	
GRAU DE PRECISÃO	
III	
TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA
141,18m²	108,18m²
R\$ 273,55/m²	R\$ 2.292,82/m²
R\$ 38.620,29	R\$ 248.037,47
VALOR DE MERCADO	
R\$ 287.000,00	
VALOR DE VENDA FORÇADA	
R\$ 194.000,00	

QUESTIONÁRIO

IMÓVEL AVALIADO

01 - Tipo do Imóvel Avaliado

Casa

02 - Tipo de Implantação

Isolado

03 - Indício de Ocupação do Imóvel

Habitado

04 - Idade Aparente do Imóvel (em anos)

5

05 - Ano Construção

06 - Estado de Conservação do Imóvel

Bom

07 - Padrão de Acabamento do Imóvel

Normal

08 - Uso do Imóvel

Residencial

09 - Fechamento das Paredes

Alvenaria

10 - N° Pavimentos da Unidade

1

11 - N° de Banheiros

0

12 - N° de Dormitórios

0

13 - N° de Vagas Cobertas

0

14 - N° de Vagas Descobertas

0

15 - N° de Vagas Privativas

0

16 - Fachada Principal

Pintura

17 - Esquadrias

Alumínio

18 - Área Privativa (em m²)

108,18

19 - Área Comum (em m²)

0,00

20 - Área Total (em m²)

108,18

21 - Área Averbada (em m²)

108,18

22 - Área não Averbada (em m²)

0,00

23 - Face do Imóvel

Sul

24 - Cômodos

Tipo de cômodo	Quantidade	Acabamento piso	Acabamento parede	Acabamento forro/teto
Vistoria externa	-	-	-	-

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

01 - Região

Residencial Unifamiliar

02 - Infraestrutura Urbana

Água
Energia Elétrica
Fossa
Iluminação Pública
Pavimentação
Telefone

03 - Tipo de Pavimentação

Asfalto

04 - Restritivos

Nenhum

05 - Serviços Públicos e Comunitários

Segurança
Lazer
Coleta de Lixo
Parque

06 - Localização

Urbano

07 - Valor dos Imóveis da Região

Crescente

08 - Área Urbanizada

Mais de 75%

09 - Tendência de uso do terreno

Residencial

10 - Situação do Bairro

Antigo

11 - Limites do Bairro

12 - Padrão construtivo predominante na Região

Normal

13 - Fatores Valorizantes

Nenhum

TERRENO

01 - Topografia

Plana/Semi-Plana

02 - Formato

Irregular

03 - Área (em m²)

141,18

04 - Testada/Frente (em metros)

8,18

05 - Fundos (em metros)

11,05

06 - Lado Direito (em metros)

21,52

07 - Lado Esquerdo (em metros)

13,35

08 - Fração ideal (em %)

100,00

MANIFESTAÇÕES SOBRE A GARANTIA

01 - Considerando as condições de localização, conservação, habitabilidade e ausência de vícios construtivos que comprometam a existência física do mesmo, o imóvel pode ser aceito como garantia?

Sim

02 - Para a avaliação, foram fornecidos matrícula e IPTU do imóvel?

Sim

03 - As áreas informadas na matrícula conferem com a encontrada no local?

Sim

04 - As áreas informadas no IPTU conferem com a encontrada no local?

Não

05 - Observações

IPTU não menciona as áreas.

06 - O imóvel possui vaga de garagem?

Sim

07 - Se possui vagas, elas estão documentadas?

Sim

08 - O imóvel está concluído, sem sinais de reforma ou obras?

Sim

09 - O imóvel está bem conservado e visualmente sem apresentar vícios construtivos?

Sim

10 - O imóvel está inserido em área urbana, com principais melhoramentos públicos?

Sim

11 - O imóvel é construído em concreto e alvenaria, sem complementos de madeira ou pré-moldado?

Sim

12 - O imóvel possui características uni-familiares?

Sim

13 - O imóvel tem um único uso (só residencial ou só comercial)?

Sim

14 - O imóvel constitui boa garantia dentro das atuais condições do mercado imobiliário e sua liquidez?

Sim

15 - O imóvel apresenta condições de habitabilidade?

Sim

16 - O imóvel não está localizado em área classificada como de Risco pela Defesa Civil?

Sim

17 - O imóvel possui suspeitas de contaminação?

Não

CONCLUSÃO

01 - Tipo do Acompanhante

Outros - VISTORIA EXTERNA

02 - Nome Acompanhante Vistoria

VISTORIA EXTERNA

03 - Contato Telefônico Acompanhante

VISTORIA EXTERNA

04 - Observações Finais

. Trata-se de vistoria externa, por este motivo não foi possível identificar as características internas do imóvel, estado de ocupação ou possíveis patologias. Para efeito de cálculos adotamos SITUAÇÃO PARADIGMA, considerando os seguintes critérios: estimamos sua idade aparente, estado de conservação e padrão construtivos com base na fachada, documentação e padrão da região.. Imóvel sem identificação, conseguimos localizar o avaliando pela fachada do laudo anterior. Coordenadas: 7°07'01.6"S 49°56'39.7"W

AMOSTRAS

AMOSTRA 1

R\$ 65.000,00



Endereço

Rua Nove, 0/0 , Jardim América

Tipo de Imóvel

Terreno - Lote

Valor

R\$ 65.000,00

Área do terreno

250,00

Padrão terreno

Médio

Topografia

Terreno Plano

URL

https://www.makroimobiliaria.com.br/imovel/terreno--lote-a-venda-bairro-jardim-america-em-xinguara/82308

AMOSTRA 2

R\$ 105.000,00



Endereço

Rua Rio Grande do Sul, 0/0 , Centro

Tipo de Imóvel

Terreno - Lote

Valor

R\$ 105.000,00

Área do terreno

405,00

Padrão terreno

Médio

Topografia


Terreno Plano

URL

https://www.makroimobiliaria.com.br/imovel/terreno--lote-a-venda-bairro-centro-em-xinguara/82298

AMOSTRA 3

R\$ 50.000,00



Endereço

Rua Guanabara, 0/0 , Selectas

Tipo de Imóvel

Terreno - Lote

Valor

R\$ 50.000,00

Área do terreno

250,00

Padrão terreno

Médio

Topografia


Declive até 5%

URL

https://www.makroimobiliaria.com.br/imovel/terreno--lote-a-venda-bairro-selectas-em-xinguara/82322

AMOSTRA 4

R\$ 70.000,00



Endereço

Rua Nove, 0/0 , Jardim América

Tipo de Imóvel

Terreno - Lote

Valor

R\$ 70.000,00

Área do terreno

250,00

Padrão terreno

Médio

Topografia

Terreno Plano

URL

https://www.makroimobiliaria.com.br/imovel/terreno--lote-a-venda-bairro-jardim-america-em-xinguara/82286

AMOSTRA 5

R\$ 80.000,00



Endereço

Rua Manganês, 0/0 , Jardim América

Tipo de Imóvel

Terreno - Lote

Valor

R\$ 80.000,00

Área do terreno

250,00

Padrão terreno

Médio

Topografia

Terreno Plano

URL

https://www.makroimobiliaria.com.br/imovel/terreno--lote-a-venda-bairro-jardim-america-em-xinguara/82340

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL

Metodologia

Método Evolutivo

Grau de precisão

III

Grau de fundamentação

II

CÁLCULO DO COEFICIENTE DE DEPRECIAÇÃO

	Idade Aparente	Estado de Conservação	Vida Útil	% da VU	Coef. Ross Heidecke	Valor Residual (%)	Depreciação
Avaliando	5	Nova(Regular)	70	7,14	0,003	20	0,033
1							
2							
3							
4							
5							

CÁLCULO DE VALOR DA ÁREA CONSTRUÍDA

	Área (m²)	CUB (R\$/m²)	Ajuste Padrão Acab.	Depreciação	CUB Ajustado (R\$/m²)	Valor Final
Avaliando	108,18	R\$ 2.245,01	1,06	0,033	R\$ 2.292,82	R\$ 248.037,47
1						
2						
3						
4						
5						

CÁLCULO DE VALOR DO TERRENO

	Área (m²)	Valor Terreno	Valor Unit.	I. Fiscal	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FAT	SAN	Valor Unit. Final
1	250,00	R\$ 65.000,00	R\$ 260,00	1,00	0,95	1,07	1,00	-	-	-	-	-	-	1,070	S	R\$ 264,29
2	405,00	R\$ 105.000,00	R\$ 259,26	1,00	0,95	1,14	1,00	-	-	-	-	-	-	1,140	S	R\$ 280,78
3	250,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200,00	1,00	0,95	1,07	1,05	-	-	-	-	-	-	1,120	S	R\$ 212,80
4	250,00	R\$ 70.000,00	R\$ 280,00	1,00	0,95	1,07	1,00	-	-	-	-	-	-	1,070	S	R\$ 284,62
5	250,00	R\$ 80.000,00	R\$ 320,00	1,00	0,95	1,07	1,00	-	-	-	-	-	-	1,070	S	R\$ 325,28

F1 (Oferta), F2 (Área), F3 (Topografia)

HOMOGENEIZAÇÃO

N° elementos

5

Valor unitário médio

R\$ 273,55

Limite inferior -30% (R\$/m²)

R\$ 191,49

Limite superior +30% (R\$/m²)

R\$ 355,62

SANEAMENTO

N° elementos

5

Valor unitário médio

R\$ 273,55

Limite inferior -30% (R\$/m²)

R\$ 245,70

Limite superior +30% (R\$/m²)

R\$ 301,40

Desvio padrão

40.7035

Coef. Variação

14.8795

T de Student

1.53

Intervalo Confiabilidade

0.2036

DETALHAMENTO DOS VALORES

Área do terreno (m²)

141,18

Valor unitário(R\$/m²)

R\$ 273,55

Valor parcial (R\$)

R\$ 38.620,29

Área construída averbada (m²)

108,18

Valor unitário (R\$/m²)

R\$ 2.292,82

Valor parcial (R\$)

R\$ 248.037,47

QUADRO DE RESUMO

Valor de avaliação

R\$ 286.657,76

Fator de ajuste do mercado

1.0

Valor de avaliação ajustado

R\$ 287.000,00

Fator de liquidez

0,6759

Valor de venda forçada

R\$ 194.000,00

AVALIAÇÃO FINAL

Valor de avaliação para efeito de garantia

R\$ 287.000,00

COMENTÁRIOS

. Trata-se de vistoria externa, por este motivo não foi possível identificar as características internas do imóvel, estado de ocupação ou possíveis patologias. Para efeito de cálculos adotamos SITUAÇÃO PARADIGMA, considerando os seguintes critérios: estimamos sua idade aparente, estado de conservação e padrão construtivos com base na fachada, documentação e padrão da região.. Imóvel sem identificação, conseguimos localizar o avaliando pela fachada do laudo anterior. Coordenadas: 7°07'01.6"S 49°56'39.7"W

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

São Paulo, Quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2026



Heraldo Shoji Munakata
5060383263

■ Declaro que não tenho interesse direto ou indireto no imóvel ou na transação em questão e que este laudo de avaliação foi elaborado conforme as normas da avaliação aceitas pela jurisdição do local do imóvel avaliado, normas ABNT e IBAPE, e segundo os critérios e Políticas definidas pela Instituição Financeira solicitante deste laudo.

■ LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFIDENCIAL E DE USO RESTRITO: este documento fornece informações pré-estabelecidas entre o Banco Santander e o responsável pela elaboração deste laudo e somente poderá ser acessado e utilizado pelas áreas internas do Banco Santander e terceiros autorizados.

■ A avaliação tem por finalidade atribuir o valor de mercado do imóvel para fins de estabelecer o valor do financiamento máximo e/ou enquadramento da operação nas regras e limites operacionais estabelecidos pelo Banco Santander. Cabe ao proponente verificar a exata localização, metragem, divisas e eventuais defeitos do imóvel.

1.0.0

powered by
inspectos.com

1 | 1



fachada



logradouro



logradouro



fachada



vizinho direito




vizinho direito identificação



vizinho esquerdo



Medidor



Localização amostras



Localização avaliando