

		LAUDO DE VISTORIA				
		TRATOR				
Data da Vistoria: 03 de novembro de 2025		Operação: 704072			Ano: 2025	
Número de série: 7318658657 / Chassi: 4AGT2019ENM00641		Modelo: MF 3318 4 7 yno - 3				
Nº de Horas: 2.544		Marca: Massey Ferguson				
1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? ☒ SIM () NÃO* * Caso NÃO, Informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.						
2) Trabalhou com cana? () SIM () NÃO ☒ Não sabemos informar						
3) Tem implemento acoplado? () SIM ☒ NÃO						
ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N / A	
Motor		*				
Transmissão - Manual () Automatica ☒		*				
Nº de Marchas: 18x18		*				
Reversor ☒ Multiplicador () Redutor ()		*				
Diferencial		*				
Embreagem		*				
Sistema Hidraulico		*				
Tração - 4x2 () 4x4 ☒		*				
Bomba e Bicos		*				
Redução Traseira		*				
Freios		*				
Parte Elétrica		*				
Pneus Dianteiros - Tamanho: 18.4-26		*				
Pneus Traseiro - Tamanho: 20.5-38		*				
Bomba D'Água		*				
Bateria		*				
Banco Operador		*				
Braço do Terceiro Ponto				*		
Cabine Ar Condicionado		*				
Comando - Simples () Duplo ☒		*				
Hidráulico / Barramentos		*				
Lataria e Pintura		*				
Pesos Dianteiros - Sim ☒ Não ()		*				
Pesos Traseiros - Sim () Não ☒					*	
Radiador		*				
Tomada de Força		*				
Rodado duplo - Sim ☒ Não ()		*				
Piloto automático - Sim () Não ☒					*	
Preparação para Piloto Automático					*	
OBSERVAÇÕES:						
Pintura riscada; falta tampo da caixa do fusível; falta antena GPS; Pneus filipinos traseiros desmontados; falta braço do terceiro ponto.						
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO						
BOM						
REGULAR *						
RUIM						
SUCATA						
ESTIMATIVA CUSTO DE REPAROS						
R\$						