LAUDO DE INSPEÇÃO | INSPEÇÃO #HAF3759
RETOMADOS

0.0.1.4

Banco
Cashme

Data da solicitação
22/05/2026 11:45:00

Produto
Diligência

Tipo de Inspeção
Vistoria in loco

Nº da Proposta

Nº do Pedido

Matrícula
51.338

N° Registro de Imóveis
1° Ofício de Registro de Imóveis

Proponente(s)
7340 - Centro de Formacao de Condutores Galdino Ltda

Data da vistoria
25/05/2026

Prestadora
Arcane

Inspetor
Diego Ferreira

Local da vistoria
Rua Suruí, SN - Qd 90 Lt 11 - Parque dos Carajás - Parauapebas - PA - 68317119

O endereço do local divergiu do endereço do pedido?
Não

OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO

01 - O imóvel está ocupado?

◉ Sim

02 - Se sim, por quem?

◉ Locatário

03 - Informações pessoais do ocupante ou da pessoa acompanhante da Diligência (Nome, CPF, Telefone e E-mail)

A inquilina é a SIMONE BRITO - tel.: (94) 99128-9553. O proprietário é o MANUEL GADINO - tel.: (94) 99929-1925.

04 - Informações do Imóvel

Trata-se de uma edificação residencial, atendida por uma única instalação (medidor de água e medidor de energia).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS

01 - O imóvel apresenta alguma patologia? Descreva abaixo e registre em fotos.

-

02 - Imóveis Comerciais - Preencher resposta ou N/A.

N/A.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

OBSERVAÇÕES

01 - Observações de Diligência

É um imóvel residencial que está, atualmente, alugado.



Identificação avaliando



Fachada avaliando



Medidor de energia



Medidor de água



Vista da rua



Vista da rua



Vizinho frontal (SN)



Vizinho esquerdo (SN)



Vizinho direito



Vizinho direito identificação



Selfie do prestador