PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

www.plenavisao.com

LAUDO DE PUBLICAÇÃO

REPROVADO

LAUDO Nº 67989 - DATA DE EMISSÃO: 13/11/2026

Cliente: **DEALERS CLUB**
CNPJ: **09.143.812/0001-60**
Comitente: **BANCO VOLKSWAGEN S/A**
Data da Vistoria: **13/11/2026**
Local: **DEALERS - SUZANO**
Cidade/UF: **SUZANO/SP**

VEÍCULO

Placa:	RENAVAM:	Emplacamento (Cidade/Estado):	KM:
S***4**	**********	**RIO DE JANEIRO/RJ**	**-**

Marca:	Modelo:	Ano Fabricação:	Ano Modelo:
VOLKSWAGEN	**28.480 METEOR 6X2**	**2023**	**2023**

Portas:	Lugares:	Espécie:	Tipo de Veículo:	Cor:	Combustível:
2	**2**	**TRAÇÃO**	**CAMINHÃO**	**BRANCA**	**DIESEL**

Acessórios:

AR CONDICIONADO; CÂMBIO AUTOMÁTICO; DIREÇAO HIDRÁULICA; FORRAÇÕES EM COURO; FREIOS ABS; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS;

CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28 , declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

LEGENDA: ✔ TUDO CERTO | ⚠ ATENÇÃO | ✖ TEM ALGO ERRADO

PLACA

Condição:

⚠ **PLACA AUSENTE.**

MOTOR

Numeração do Motor no Veículo: **********

Numeração do Motor na BIN: **********

Condição:

✔ **N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo: **********

Numeração do Chassi na BIN: **********

Condição:

✖ **CHASSI AUSENTE/REMOVIDO.**

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI / ETA

COMP. DO MOTOR	BATENTE DA PORTA	ASSOALHO
Condição: ✔ **COMP. DO MOTOR: ORIGINAL.**	Condição: ✔ **BATENTE DA PORTA: ORIGINAL.**	Condição: ✔ **ASSOALHO: NÃO OBRIGATÓRIA.**

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA)	VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	VIDRO TRASEIRO ESQUERDO
Condição: ✔ **PARA BRISA: ORIGINAL.**	Condição: ✔ **DIANTEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.**	Condição: **NÃO POSSUI**

VIDRO TRASEIRO (VIGIA)	VIDRO TRASEIRO DIREITO	VIDRO DIANTEIRO DIREITO
Condição: **NÃO POSSUI**	Condição: **NÃO POSSUI**	Condição: ✔ **DIANTEIRO DIREITO: ORIGINAL.**

AVARIAS

VEÍCULO EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, APRESENTANDO AVARIAS CUJA A ESTIMATIVA DE REPARO ULTRAPASSA O VALOR DE MERCADO. RECOMENDA-SE A BAIXA DO VEÍCULO COMO SUCATA.

PNEUS

Estepe / Suplentes:	Quantidade de Pneus:	Quantidade de Eixos:	Aro dos Pneus:	Estado Geral dos Pneus:
1	**10**	**3**	**-**	**RUINS**

HISTÓRICO

RESTRIÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OBSERVAÇÕES

VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO. INFORMAMOS QUE A ANÁLISE DO SISTEMA DE AIRBAG E A AVALIAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES MECÂNICOS NÃO ESTÃO CONTEMPLADAS NESTA VISTORIA, AS ANÁLISES E OS TESTES ESPECÍFICOS DESSES SISTEMAS DEVEM SER REALIZADOS EM OFICINAS ESPECIALIZADAS, MEDIANTE AVALIAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA.

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.