# LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **10/11/2026** Data Vistoria: **10/11/2026** Data Conclusão: **11/11/2026** Cidade/UF: **SUZANO - SP**

**REPROVADO**

## 1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **F*****3** Marca: **LAND ROVER** Modelo: **RANGE ROVER (SPORT HSE 4X4 3.0 SDV6)** Cód. Molicar: **03101403-3** KM: **0**

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **PRETA** Comb: **DIESEL** Portas: **4** Ano/Mod: **2014/2014**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **DIESEL** Renavam: **********

Câmbio: **não verificado**

## 2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

**Situação: BAIXADO.**
**Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
**Restrição 1: IND. ADMINISTRATIVA.Restrição 2: BAIXA ALIE P/ORD JUD.Remarcação: NORMAL**

## 3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Cambio Automático, Direção Assistida, Forrações em Couro, Freios ABS, Kit Multimídia, Rodas de Liga Leve, Teto Solar, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

## 4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

| | |
|---|---|
| **A) Base da gravação da numeração do chassi:** | Recortada/Removida |
| **B) Numeração identificadora do chassi:** | Ausente/Removida |
| **C) Base da gravação da numeração do motor:** | Preservada, não apresentando anormalidade. |
| **D) Numeração identificadora do motor:** | Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade. |

## 5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

**E) Gravação dos vidros**

| | | |
|---|---|---|
| **- PARA-BRISA: TROCADA** | **- PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL** | **- PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL** |
| **- PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL** | **- PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL** | **- TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL** |

**F) Etiqueta de identificação**

| | | |
|---|---|---|
| **- ASSOALHO: ORIGINAL** | **- BATENTE DA PORTA: ORIGINAL** | **- COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL** |

## 6. COMENTÁRIOS

**Reprovado devido base de gravação do chassi removida; Airbags deflagrados; Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso; Pneus próximo do TWI; Itens de identificação (motor, etiquetas, gravações dos vidros) dentro dos padrões da fabricante, exceto para-brisa com (VIS) remarcado; Tratasse de sucata.**

## 7. FOTOS



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto 45º do lado esquerdo (frente)




Foto 45º do lado direito (traseira)




Foto 45º do lado esquerdo (traseira)

**Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA**