LAUDO DE AVALIAÇÃO | #TAT7640
RENEGOCIAÇÃO CI

DADOS DO PEDIDO

Solicitante	N° da Proposta	Data Solicitação
Santander	**0010453026**	**31/07/2026**
Empresa responsável	Avaliador responsável	CREA
INVESTCORP NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	**Heraldo Shoji Munakata**	**5060383263**
Proponente		CPF/CNPJ
CAMILA DA COSTA MELLO MENEZES		**026.400.590-25**

DADOS DO IMÓVEL

Endereço	Número	Complemento	
Avenida Wilma Ritter Beiser	**4870**	**Unidade 171, Cond. Residencial Villagio San Pietro**	
Bairro	Municipio	UF	CEP
Central Park	**Cachoeirinha**	**RS**	**94931130**
Tipo do imóvel	Matrícula	Núm. Registro de Imóveis	
Casa	**4.121**	**2º CRI de Cachoeirinha/RS**	

RESUMO



METODOLOGIA APLICADA

Comparativo direto de mercado

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO

II

GRAU DE PRECISÃO

III

ÁREA CONSTRUÍDA

58,90m²

VALOR UNITÁRIO (R$/m²)

R$ 5.794,51/m²

VALOR DE MERCADO

R$ 341.000,00

VALOR DE VENDA FORÇADA

R$ 239.000,00

QUESTIONÁRIO

IMÓVEL AVALIADO

01 - Tipo do Imóvel Avaliado
Casa

02 - Tipo de Implantação
Condomínio

03 - Indício de Ocupação do Imóvel
Habitado

04 - Idade Aparente do Imóvel (em anos)
5

05 - Ano Construção

06 - Estado de Conservação do Imóvel
Bom

07 - Padrão de Acabamento do Imóvel
Normal

08 - Uso do Imóvel
Residencial

09 - Fechamento das Paredes
Alvenaria

10 - N° Pavimentos da Unidade
1

11 - N° de Banheiros
0

12 - N° de Dormitórios
0

13 - N° de Vagas Cobertas
0

14 - N° de Vagas Descobertas
0

15 - N° de Vagas Privativas
0

16 - Fachada Principal
Pintura

17 - Esquadrias
Alumínio

18 - Área Privativa (em m²)
58,90

19 - Área Comum (em m²)
5,09

20 - Área Total (em m²)
63,99

21 - Área Averbada (em m²)
63,99

22 - Área não Averbada (em m²)
0,00

23 - Face do Imóvel

24 - Cômodos

Tipo de cômodo	Quantidade	Acabamento piso	Acabamento parede	Acabamento forro/teto
0	0	0	0	0

CONDOMÍNIO

01 - N° Andares/Pavimentos

02 - Unidades por Andar

03 - N° Total de Unidades

04 - N° de Elevadores

05 - Valor do Condomínio

06 - Pagamento do Condomínio

07 - Descrição/Identificação dos Andares/Pavimentos

08 - Uso do Edifício
Residencial

09 - Padrão de Construção
Normal

10 - Estado de Conservação
Bom

11 - Infraestrutura

Churrasqueira
Jardins
Piscina
Playground
Quadra Esportiva
Salão de Festas
Vigilância Eletrônica

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

01 - Região

Residencial Unifamiliar

02 - Infraestrutura Urbana

Água
Energia Elétrica
Esgoto Pluvial
Esgoto Sanitário
Iluminação Pública
Pavimentação
Telefone

03 - Tipo de Pavimentação

Paralelepipedo

04 - Restritivos

Nenhum

05 - Serviços Públicos e Comunitários

Centro Comercial
Coleta de Lixo
Escola

06 - Localização

Urbano

07 - Valor dos Imóveis da Região

Estável

08 - Área Urbanizada

Mais de 75%

09 - Tendência de uso do terreno

Residencial

10 - Situação do Bairro

Antigo

11 - Limites do Bairro

12 - Padrão construtivo predominante na Região

Normal

13 - Fatores Valorizantes

Nenhum

TERRENO

01 - Topografia

Plana/Semi-Plana

02 - Formato

Irregular

03 - Área (em m²)

130,35

04 - Testada/Frente (em metros)

7,72

05 - Fundos (em metros)

7,10

06 - Lado Direito (em metros)

16,50

07 - Lado Esquerdo (em metros)

18,00

08 - Fração ideal (em %)

0,43

MANIFESTAÇÕES SOBRE A GARANTIA

01 - Considerando as condições de localização, conservação, habitabilidade e ausência de vícios construtivos que comprometam a existência física do mesmo, o imóvel pode ser aceito como garantia?

Sim

02 - Para a avaliação, foram fornecidos matrícula e IPTU do imóvel?

Sim

03 - As áreas informadas na matrícula conferem com a encontrada no local?

Sim

04 - As áreas informadas no IPTU conferem com a encontrada no local?

Sim

05 - O imóvel possui vaga de garagem?

Sim

06 - Se possui vagas, elas estão documentadas?

Sim

07 - O imóvel está concluído, sem sinais de reforma ou obras?

Sim

08 - O imóvel está bem conservado e visualmente sem apresentar vícios construtivos?

Sim

09 - O imóvel está inserido em área urbana, com principais melhoramentos públicos?

Sim

10 - O imóvel é construído em concreto e alvenaria, sem complementos de madeira ou pré-moldado?

Sim

11 - O imóvel possui características uni-familiares?

Sim

12 - O imóvel tem um único uso (só residencial ou só comercial)?

Sim

13 - O imóvel constitui boa garantia dentro das atuais condições do mercado imobiliário e sua liquidez?

Sim

14 - O imóvel apresenta condições de habitalidade?

Sim

15 - O imóvel não está localizado em área classificada como de Risco pela Defesa Civil?

Sim

16 - O Imóvel possui suspeitas de contaminação?

Não

CONCLUSÃO

01 - Tipo do Acompanhante

Outros - Vistoria externa

02 - Nome Acompanhante Vistoria

0

03 - Contato Telefônico Acompanhante

0

04 - Observações Finais

Coordenadas do imóvel: -29.907963, -51.092014
Nome do vistoriador: Bruna Cossetti Spader
CAU A143254-0

AMOSTRAS

AMOSTRA 1 — R$ 319.000,00



Endereço
Avenida Wilma Ritter Beiser, 4870/0 , Central Park

Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas
Casa	**2**	**2**	**2**
Área privativa	Valor		
48,00	**R$ 319.000,00**		
Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação	
5	**Médio**	**Regular**	
Área do terreno	Padrão terreno	Topografia	
100,00	**Médio**	**Terreno Plano**	

URL
https://www.vivareal.com.br/imovel/casa-de-condominio-2-quartos-central-parque-bairros-cachoeirinha-com-garagem-48m2-venda-RS319000-id-2889473009/?source=ranking%2Crp

AMOSTRA 2 — R$ 350.000,00



Endereço
Avenida Wilma Ritter Beiser, 4870/0 , Central Park

Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas
Casa	**2**	**2**	**2**
Área privativa	Valor		
60,00	**R$ 350.000,00**		
Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação	
5	**Médio**	**Nova|Regular**	
Área do terreno	Padrão terreno	Topografia	
100,00	**Médio**	**Terreno Plano**	

URL
https://www.vivareal.com.br/imovel/casa-de-condominio-2-quartos-central-parque-bairros-cachoeirinha-com-garagem-60m2-venda-RS350000-id-2850267851/?source=ranking%2Crp

AMOSTRA 3 — R$ 425.000,00



Endereço
Avenida Wilma Ritter Beiser, 4870/0 , Central Park

Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas
Casa	**3**	**2**	**2**
Área privativa	Valor		
55,00	**R$ 425.000,00**		
Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação	
5	**Alto**	**Nova|Regular**	
Área do terreno	Padrão terreno	Topografia	
130,35	**Médio**	**Terreno Plano**	

URL
https://www.vivareal.com.br/imovel/casa-de-condominio-3-quartos-central-parque-bairros-cachoeirinha-com-garagem-55m2-venda-RS425000-id-2807787034/?source=ranking%2Crp

AMOSTRA 4 — R$ 325.843,00



Endereço
Av. Frederico Augusto Ritter, 5255/0 , Central Park

Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas
Casa	**2**	**4**	**1**
Área privativa	Valor		
55,00	**R$ 325.843,00**		
Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação	
5	**Médio**	**Regular|Reparos simples**	
Área do terreno	Padrão terreno	Topografia	
120,00	**Médio**	**Terreno Plano**	

URL
https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-casa-de-condominio-1-quarto-com-quadra-poliesportiva-sitio-tunel-verde-cachoeirinha-rs-55m2-id-2895516508/?source=ranking%2Crp

AMOSTRA 5

R$ 342.000,00



Endereço
Av. Frederico Augusto Ritter, 5255/0 , Central Park

Tipo de Imóvel	Qtd. Quartos	Qtd. Banheiros	Qtd. Vagas
Casa	**2**	**2**	**2**
Área privativa	Valor		
55,00	**R$ 342.000,00**		
Idade aparente	Padrão de acabamento	Estado de conservação	
5	**Médio**	**Nova|Regular**	
Área do terreno	Padrão terreno	Topografia	
120,00	**Médio**	**Terreno Plano**	

URL
https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-casa-de-condominio-2-quartos-com-churrasqueira-distrito-industrial-cachoeirinha-rs-55m2-id-2877098887/?source=ranking%2Crp

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL

Metodologia	Grau de precisão	Grau de fundamentação
Comparativo direto de mercado	**III**	**II**

CÁLCULOS AVALIATÓRIOS

	Área (m²)	Valor unit. (R$/m²)	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FAT	SAN	Valor homog. (R$/m²)
1	48,00	R$ 6.645,83	0,95	1,00	1,00	0,95	-	-	-	-	-	0,950	S	R$ 5.997,86
2	60,00	R$ 5.833,33	0,95	1,00	0,98	1,00	-	-	-	-	-	0,980	S	R$ 5.430,83
3	55,00	R$ 7.727,27	0,95	0,86	0,98	0,98	-	-	-	-	-	0,820	S	R$ 6.019,54
4	55,00	R$ 5.924,42	0,95	1,00	1,06	0,98	-	-	-	-	-	1,040	S	R$ 5.853,33
5	55,00	R$ 6.218,18	0,95	1,00	0,98	0,98	-	-	-	-	-	0,960	S	R$ 5.670,98
		R$ 6.469,81												**R$ 5.794,51**

F1 (Oferta), F2 (Padrão de Acabamento), F3 (Estado de Conservação), F4 (Área)

HOMOGENEIZAÇÃO

N° elementos	Valor unitário médio	Limite inferior -30% (R$/m²)	Limite superior +30% (R$/m²)
5	**R$ 5.794,51**	**R$ 4.056,16**	**R$ 7.532,86**

SANEAMENTO

N° elementos	Valor unitário médio	Limite inferior -30% (R$/m²)	Limite superior +30% (R$/m²)
5	**R$ 5.794,51**	**R$ 5.625,87**	**R$ 5.963,15**

Desvio padrão	Coef. Variação	T de Student	Intervalo Confiabilidade
246.4619	**4.2534**	**1.53**	**0.0582**

DETALHAMENTO DOS VALORES

Área averbada (m²)	Valor unitário (R$/m²)	Valor parcial (R$)
58,90	**R$ 5.794,51**	**R$ 341.296,55**

QUADRO DE RESUMO

Valor de avaliação	**R$ 341.296,55**
Fator de liquidez	**0,7000**
Valor de venda forçada	**R$ 239.000,00**

AVALIAÇÃO FINAL

Valor de avaliação para efeito de garantia	**R$ 341.000,00**

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

São Paulo, Sexta-feira, 14 de Agosto de 2026



Heraldo Shoji Munakata
5060383263

- Declaro que não tenho interesse direto ou indireto no imóvel ou na transação em questão e que este laudo de avaliação foi elaborado conforme as normas da avaliação aceitas pela jurisdição do local do imóvel avaliado, normas ABNT e IBAPE, e segundo os critérios e Políticas definidas pela Instituição Financeira solicitante deste laudo.
- LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFIDENCIAL E DE USO RESTRITO: este documento fornece informações pré-estabelecidas entre o Banco Santander e o responsável pela elaboração deste laudo e somente poderá ser acessado e utilizado pelas áreas internas do Banco Santander e terceiros autorizados.
- A avaliação tem por finalidade atribuir o valor de mercado do imóvel para fins de estabelecer o valor do financiamento máximo e/ou enquadramento da operação nas regras e limites operacionais estabelecidos pelo Banco Santander. Cabe ao proponente verificar a exata localização, metragem, divisas e eventuais defeitos do imóvel.



FACHADA CONDOMÍNIO



Fachada



FACHADA CONDOMÍNIO



FACHADA CONDOMÍNIO



FACHADA CONDOMÍNIO



Fachada



FACHADA CONDOMÍNIO



FACHADA CONDOMÍNIO



FACHADA CONDOMÍNIO



IDENTIFICAÇÃO CONDOMÍNIO



IDENTIFICAÇÃO CONDOMÍNIO



Vista da Rua



VISTA DA RUA EXTERNA



Croqui Amostras



Mapa - Av